

令和8年度（夏） 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
遠軽開発事務所	湧別川	湧 別 町 富美築堤（カヌーポート） ・低水路	7月1日	異常なし
		遠 軽 町 遠軽パークゴルフ場付近 ・高水敷、樋門		異常なし
		遠 軽 町 遠軽橋付近 ・低水護岸、高水敷		異常なし
	渚滑川	紋 別 市 渚滑橋付近 ・高水敷		異常なし
北見河川事務所	常呂川	北 見 市 春光町グラウンド～香りゃんせ公園 ・階段護岸、スロープ	7月2日	階段護岸の一部損傷(写真①)7月2日に見出し杭設置済み(R9補修予定) 階段護岸の一部損傷(写真②)7月2日に補修確認
		北 見 市 若松大橋～南町球技場 ・階段護岸、スロープ		異常なし
		北 見 市 川東パークゴルフ場 ・階段護岸、スロープ		階段護岸の一部損傷(写真③)7月2日に見出し杭設置済み(R9補修予定)
		訓 子 府 町 河川公園、パークゴルフ場 ・階段護岸		異常なし
		置 戸 町 置戸橋上流 ・堤防		異常なし
	無加川	北 見 市 三輪河川敷 ・階段護岸		異常なし
	網走川	網 走 市 網走橋～鏡橋（刑務所前） ・堤防、階段	7月3日	階段護岸及び柵の一部損傷(写真④、⑤)4月17日にテープ又はコーン設置済み(R9補修予定)
		網 走 市 エコセンター ・通路		異常なし
		網 走 市 呼人キャンプ場、大曲公園 ・低水護岸		階段護岸及び柵の一部損傷(写真⑥、⑦)4月17日にテープ又はコーン設置済み(R9補修予定)
		大 空 町 女満別湖畔野営場 ・低水護岸		異常なし
		美 幌 町 河畔公園～パークゴルフ場～航空公園 ・階段護岸		階段護岸一部損傷(写真⑧)7月3日に補修確認
	美幌川	美 幌 町 美幌橋上流 ・階段護岸		異常なし
北見河川事務所 鹿ノ子ダム管理支所	常呂川	置 戸 町 鹿ノ子ダム ・堤体天端、展望広場、駐車場、休憩施設	7月8日	異常なし

点検実施結果に関する問合せ先	網走開発建設部公物管理課	0152-44-6351
----------------	--------------	--------------

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定箇所 状況写真①



○撮影場所：北見市 常呂川 左岸 KP=46.8付近
○写真説明：階段護岸の一部損傷を確認



○撮影場所：北見市 常呂川 左岸 KP=46.8付近
○写真説明：階段護岸の一部損傷を確認

河川等の安全利用点検 改善措置実施済箇所 状況写真②



○撮影場所：北見市 常呂川 左岸 KP=47.0付近
○写真説明：階段護岸の一部損傷を確認



○撮影場所：北見市 常呂川 左岸 KP=47.0付近
○写真説明：階段護岸の補修箇所を確認

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定箇所 状況写真③



○撮影場所 : 北見市 常呂川 右岸 KP=49.0付近
○写真説明 : 階段護岸の一部損傷を確認



○撮影場所 : 北見市 常呂川 右岸 KP=49.0付近
○写真説明 : 階段護岸の一部損傷を確認

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定箇所 状況写真④



- 撮影場所 : 網走市 網走川 左岸 KP=2.2付近
- 写真説明 : 柵の一部損傷を確認

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定箇所 状況写真⑤



○撮影場所：網走市 網走川 左岸 KP=3.8付近
○写真説明：階段護岸の一部損傷を確認



○撮影場所：網走市 網走川 左岸 KP=3.8付近
○写真説明：柵の一部損傷を確認

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定箇所 状況写真⑥



- 撮影場所 : 網走市 網走川 右岸 KP=5.0付近
- 写真説明 : 護岸の一部損傷を確認

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定箇所 状況写真⑦



- 撮影場所 : 網走市 網走川 右岸 KP=5.8付近
- 写真説明 : 柵の一部破損を確認

河川等の安全利用点検 改善措置実施済箇所状況 写真⑧



○撮影場所 : 美幌町 網走川 大正橋上流左岸 KP=31.3付近
○写真説明 : 階段護岸の一部損傷を確認



○撮影場所 : 美幌町 網走川 大正橋上流左岸 KP=31.3付近
○写真説明 : 階段護岸の補修箇所を確認