

苫小牧港 西港区

2021. 10. 27 10:31 更新

第1報

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
1	王子重油バース	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	24	-	王子製紙(株)	-	-
2	漁船区南物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	100	-	-	-	-
3	漁港区2号浮さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	130	-	-	水産品	-
4	漁港区1号浮さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	130	-	-	水産品	-
5	漁港区物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	464	-	-	水産品	-
6	漁港区岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	55	-	-	-	-
7	船溜区-3m物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	234.6	-	-	-	-
8	船溜区物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5	102	-	-	-	-
9	船溜浮さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	24	-	-	-	-
10	第2船溜-5m岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	140	0.32ha 【その他】	-	-	-

苫小牧港 西港区

2021. 10. 27 10:31 更新

第1報

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
11	第2船溜-4M物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	120	0.11ha 【その他】	-	-	-
12	南ふ頭3号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	11	195	2.67ha 【コンクリート舗装・アスファルト舗装・その他】	-	チップ	-
13	南ふ頭2号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	185	1.21ha 【コンクリート舗装・アスファルト舗装・その他】	-	-	-
14	南ふ頭1号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	185	0.56ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
15	西ふ頭1号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	220	1.49ha 【コンクリート舗装・アスファルト舗装】	-	RORO船	耐震強化岸壁(整備中)
16	西ふ頭2号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	220	1.47ha 【コンクリート舗装・アスファルト舗装】	-	RORO船	耐震強化岸壁(整備中)
17	西ふ頭3号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	220	1.46ha 【アスファルト舗装】	-	RORO船	耐震強化岸壁
19	北ふ頭1号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	0.18ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
20	北ふ頭2号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	-	-	-	-
21	北ふ頭3号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90	-	-	-	-

苫小牧港 西港区

2021. 10. 27 10:31 更新

第1報

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
22	北ふ頭4号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90	-	-	-	-
23	東ふ頭6号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	130	1.36ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
24	東ふ頭5号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	130	0.79ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
25	東ふ頭4号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	165	0.33ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
26	東ふ頭3号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	146	0.60ha 【アスファルト舗装】	-	-	-
27	入船ふ頭岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	14	330	1.5ha【コンクリート舗装】 8.65ha【アスファルト舗装】	-	コンテナ シャシー	-
28	開発フェリー埠頭1号	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8.5	238	-	苫小牧港開発(株)	フェリー	-
29	開発フェリー埠頭2号	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8.5	238	-	苫小牧港開発(株)	フェリー	-
30	開発フェリー埠頭3号	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	193	-	苫小牧港開発(株)	フェリー	-
31	苫小牧埠頭専用棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	14	57	-	苫小牧埠頭(株)	-	-

苫小牧港 西港区

2021. 10. 27 10:31 更新

第1報

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
32	日軽金中央埠頭岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	14	200	-	日本軽金属(株)	飼料原料	-
33	苫小牧埠頭晴海岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	211	-	苫小牧埠頭(株)	非鉄金属	-
34	晴海ふ頭3号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	170	1.42ha 【アスファルト舗装】	-	シャシー	-
35	晴海ふ頭2号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240	2.70ha 【アスファルト舗装】	-	石炭	-
36	晴海ふ頭1号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240	2.70ha 【アスファルト舗装】	-	石炭	-
37	王子製紙晴海埠頭岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	11	220	-	王子物流(株)	紙・パルプ	-
38	中央北ふ頭1号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	186	1.21ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
39	中央北ふ頭1号東岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240	4.32ha 【アスファルト舗装】	-	-	-
40	木材ふ頭ドルフィン2号	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	220	-	-	-	-
41	木材港区東物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	110	-	-	-	-

苫小牧港 西港区

2021. 10. 27 10:31 更新

第1報

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
42	中央北ふ頭 2号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	2.26ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
43	中央北ふ頭 3号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	1.69ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
44	中央北ふ頭 4号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	69.4	0.96ha 【コンクリート舗装】	-	木材	-
45	日の出電気 化学埠頭岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	500	-	日の出化学 工業 電気化学工 業	-	-
46	苫小牧ソー ダグループ 共同岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10.8	490	-	日本ゼオン	-	-
47	新酸素化学 岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	185	-	新酸素化学 (株)	-	-
48	石油資源開 発1号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	185	-	石油資源開 発(株)	-	-
49	石油資源開 発2号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	165	-	石油資源開 発(株)	-	-
50	石油資源開 発3号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	374	-	石油資源開 発(株)	-	-
51	丸一鋼管岸 壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	184	-	丸一鋼管 (株)	-	-

苫小牧港 西港区

2021. 10. 27 10:31 更新

第1報

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用 施設 所有者	常時 利用 貨物	備考
				水深 (m)	延長 (m)				
52	勇払ふ頭6号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	165	5.79ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
53	勇払ふ頭5号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240	3.00ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
54	勇払ふ頭4号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	2.12ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
55	勇払ふ頭3号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	1.66ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
56	勇払ふ頭2号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	185	1.21ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
57	勇払ふ頭1号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	280	1.48ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
58	苫小牧ケミカル専用岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	330	-	苫小牧ケミカル(株)	-	-
59	中央南ふ頭3号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	0.40ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
60	中央南ふ頭2号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240	0.77ha 【コンクリート舗装】	-	飼料	-
61	中央南ふ頭1号岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240	0.09ha 【コンクリート舗装】	-	飼料	-

苫小牧港 西港区

2021. 10. 27 10:31 更新

第1報

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
62	中央南ふ頭西岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	165	1.42ha 【コンクリート舗装】	-	-	-
63	ホクレン苫小牧石油貯蔵施設受入棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	49	-	出光興産(株)	-	-
64	苫小牧火力埠頭荷揚岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	52	-	北海道ハワーエンジニアリング(株)	重油	-
65	苫小牧火力埠頭揚油棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	47	-	北海道ハワーエンジニアリング(株)	-	-
66-1	出光専用棧橋1号	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	34	-	出光興産(株)	石油製品	-
66-2	出光専用棧橋3号	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	32	-	出光興産(株)	重油	-
66-3	出光専用棧橋4号	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	45	-	出光興産(株)	重油	-
66-4	出光専用棧橋5号	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	42	-	出光興産(株)	重油	-
66-5	出光専用棧橋7号	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	33	-	出光興産(株)	石油製品	-
66-6	出光専用棧橋8号	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	48	-	出光興産(株)	石油製品	-

苫小牧港 西港区

2021. 10. 27 10:31 更新

第1報

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
66-7	出光専用棧橋9号	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	34	-	出光興産(株)	石油製品	-
67	出光物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	40	-	出光興産(株)	金属	-
68	出光西棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	14	86	-	出光興産(株)	石油製品	-
69-1	ジャパンオイルネットワーク専用棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7	34	-	東西オイルターミナル(株)・ジャパンオイルネットワーク(株)	石油製品	-
69-2	ジャパンオイルネットワーク専用棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7	25	-	東西オイルターミナル(株)・ジャパンオイルネットワーク(株)	石油製品	-
70	東西オイルターミナル・苫小牧埠頭共同棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7	26	-	東西オイルターミナル(株)・苫小牧埠頭(株)	石油製品	-
71	苫小牧埠頭1号棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7	24	-	苫小牧埠頭(株)	石油製品	-
72	出光シーバース	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	24	490	-	出光興産(株)	-	-
73	苫小牧埠頭岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90	-	苫小牧埠頭(株)	石油製品	-
74	苫小牧埠頭専用岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	390	-	苫小牧埠頭(株)	石油製品	-