

函館港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
1	西ふ頭D岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	140	-	-	水産品	-
2	西ふ頭E岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	165	0.3ha【コンクリート舗装】、 0.3ha【コンクリート舗装】	-	水産品	-
3	西ふ頭F岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6.5	105	0.2ha【アスファルト舗装】	-	水産品	-
4	豊川ふ頭岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	530	1.6ha【その他】、 0.7ha【その他】、 0.04ha【その他】	-	水産品	-
5	海岸町2号船溜第1岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	70	0.2ha【コンクリート舗装】	-	水産品	-
6	中央ふ頭南側岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8	133	0.4ha【コンクリート舗装】	-	鉄鋼	-
7	中央ふ頭正面岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	133	-	-	分類不能のもの	-
8	中央ふ頭北側第1岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	171	-	-	分類不能のもの	-
9	中央ふ頭北側第2岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	165	0.9ha【コンクリート舗装】	-	鉄鋼	-
10	中央ふ頭北側第3岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90	0.4ha【コンクリート舗装】	-	石油製品	-

函館港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
11	万代ふ頭南側第1岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	0.8ha【コンクリート舗装】	-	金属くず	-
12	万代ふ頭南側第2岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90.05	0.4ha【コンクリート舗装】	-	金属くず	-
13	万代ふ頭正面岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	185	No. 11に含む、 0.8ha【コンクリート舗装】	-	麦	-
14	万代ふ頭北側第1岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	No. 13【0.8ha【コンクリート舗装】】に含む	-	その他木材	-
15	万代ふ頭北側第2岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90	0.4ha【コンクリート舗装】	-	分類不能のもの	-
16	北ふ頭南側岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90	0.9ha【コンクリート舗装】	-	砂利、砂、石材等	-
17	北ふ頭北側岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	0.8ha【コンクリート舗装】	-	原木	-
18	北ふ頭B岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	330	1.1ha【コンクリート舗装】、0.7ha【コンクリート舗装】、0.8ha【コンクリート舗装】	-	砂利、砂、石材等	-
19	北ふ頭A岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	51	0.07ha【アスファルト舗装】	-	原木	-
20	有川ふ頭第5岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7	152	-	日本貨物鉄道(株)	-	-

函館港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
21	函館どつく第1岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6	103	-	函館どつく(株)	-	-
22	函館どつく第3岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	450	-	函館どつく(株)	-	-
23	函館どつく第8岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8	194.5	-	函館どつく(株)	-	-
24	北海道ファインケミカル岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	130	-	北海道ファインケミカル(株)	その他科学工業品	-
25	海岸町4号船溜正面岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6.5	270	-	-	水産品	-
26	海岸町4号船溜南側岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6.5	190	0.2ha【コンクリート舗装】	-	水産品	-
27	海岸町4号船溜第1岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	210	-	-	水産品	-
28	海岸町4号船溜第2岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	150	0.1ha【コンクリート舗装】	-	水産品	-
29	海岸町2号船溜第2岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5	200	-	-	水産品	-
30	海岸町4号船溜第3岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	210	-	-	水産品	-

函館港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
31	港町ふ頭A岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	14	280	2.0ha【コンクリート舗装】	-	分類不能のもの	-
32	港町ふ頭B岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240.3	0.7ha【アスファルト舗装】、0.7ha【アスファルト舗装】、0.7ha【コンクリート舗装】	-	分類不能のもの	-
33	弁天A岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	210	-	-	-	-
34	弁天B岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6.5	250	-	-	-	-
35	函館どつく第4岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	70	-	函館どつく(株)	-	-
36	函館どつく第6岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5~6.4	130	-	函館どつく(株)	-	-
37	函館どつく第7岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5~6.4	360	-	函館どつく(株)	-	-
38	NO.2浮標	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	-	-	-	-	-
39	NO.3浮標	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	11	-	-	-	-	-
40	コスモ石油シーバース浮標	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	15.5	-	-	コスモ石油(株)	原油	-

函館港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
41	港町けい船くい	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	243	-	-	原木	-
42	池見石油ドルフィン	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6	93	-	(株)池見石油店	-	-
43	函館どつく第1岸壁ドルフィン	<input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6	143	-	函館どつく(株)	-	-
44	函館どつく第2岸壁ドルフィン	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6	143	-	函館どつく(株)	-	-
45	丸紅エネルギー棧橋ドルフィン	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	27	-	丸紅エネルギー(株)	石油製品	-
46	エア・ウオーター・池見石油ドル	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6	49	-	(株)エア・ウオーター、(株)池見石油店	石油製品	-
47	出光興産棧橋ドルフィン	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	39	-	出光興産(株)	石油製品	-
48	コスモ石油棧橋ドルフィン	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5、6、7.5、3.5	40、55、125、29	-	コスモ石油(株)	石油製品	-
49	エフケーツタイドルフィン	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	32	-	(株)エフケーツ・ツタイ	石油製品	-
50	東浜棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	54	-	-	-	-

函館港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
51	北海道ファインケミカル棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	1.5	13	-	北海道ファインケミカル(株)	-	-
52	函東工業艦装棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6	85	-	函東工業(株)	-	-
53	津軽海峡フェリー接岸棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6.5	165+28	-	津軽海峡フェリー(株)	フェリー(自航)	-
54	津軽海峡フェリー接岸棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6	135+25	-	津軽海峡フェリー(株)	フェリー(自航)	-
55	津軽海峡フェリー接岸棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	100+25	-	津軽海峡フェリー(株)	フェリー(自航)	-
56	津軽海峡フェリー接岸棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6.5	145+27	-	津軽海峡フェリー(株)	フェリー(自航)	-
57	末広町西波止場式番館棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5	58	-	(株)マルカツ興産	分類不能のもの	-
58	函館関税さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2.5	20×2	-	函館税関	-	-
59	函館市1号浮さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2.5	15×2	-	-	-	-
60	函館海上保安部浮さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2.5	30×2	-	函館海上保安部	-	-

函館港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
61	函館マリーナ浮さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	618	-	(株)マリンプラザ伊藤	-	-
62	函館海洋スポーツ振興会浮さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	1.1~3.4	178	-	函館海洋スポーツ振興会	-	-
63	西ふ頭G第2岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3.5	40	0.03ha【アスファルト舗装】	-	-	-
64	西ふ頭C岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	116	-	-	-	-
65	西ふ頭B岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	153	0.1ha【コンクリート舗装】	-	-	-
66	西ふ頭A岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	43	-	-	-	-
67	大町第2物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	1.5	26	-	-	-	-
68	大町第3物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	1.5	63	-	-	-	-
69	大町第1物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	1.5	114.7	-	-	-	-
70	末広町岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3.5	183	0.07ha【アスファルト舗装】、0.06ha【アスファルト舗装】	-	-	-

函館港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
71	海岸町 3号船溜第1 物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3.5	90	0.1ha【コンクリート舗装】	-	-	-
72	海岸町 2号船溜第1 物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	229.96	0.2ha【コンクリート舗装】、No. 5に含む	-	-	-
73	中央ふ頭 第1物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.4	48	-	-	分類不能のもの	-
74	中央ふ頭 第2物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.4	29	-	-	-	-
75	万代町岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	67	-	-	分類不能のもの	-
76	海岸町 1号船溜第2 物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	76	0.2ha【その他】	-	-	-
77	海岸町 1号船溜第1 物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	52	No. 76に含む	-	-	-
78	末広町 物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	55	-	-	-	-
79	海上自衛隊 物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	1.5	174	-	防衛庁	-	-
80	若松ふ頭 物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	47	-	北海道旅客鉄道(株)	-	-

函館港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
81	若松ふ頭 南側物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	28	-	北海道旅客 鉄道(株)	-	-
82	有川ふ頭 けい船護岸	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	59	-	(株)富士サ ルページ	-	-
83	有川ふ頭 船入潤けい 船護岸	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	386	-	日本貨物鉄 道株式会社	-	-
84	有川ふ頭 岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.4	67	-	日本貨物鉄 道株式会社	-	-
85	函館どつく A岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	33	-	函館どつく (株)	-	-
86	函館どつく B岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.4	30	-	函館どつく (株)	-	-
87	函館どつく C岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	100	-	函館どつく (株)	-	-
88	七財橋 物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	1.5	205	-	金森商船 (株)	-	-
89	北海道ファ インケミカ ル物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	1.5	66	-	北海道ファ インケミカ ル(株)	-	-
90	北海道サン アグロ物揚 場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2.5	55	-	北海道サン アグロ(株)	-	-

函館港

No	施設名	災害による被害状況	岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考	
			水深(m)	延長(m)					
91	富士サルページ岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2.5	29	-	(株)富士サルページ	-	-
92	若松南ふ頭第1物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	20	-	-	-	-
93	若松南ふ頭第2物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	120	0.5ha【ブロック】	-	-	-
94	海岸町2号船溜第2物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	89	0.1ha【コンクリート舗装】	-	-	-
95	西ふ頭G第1岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	41	-	-	-	-
96	海岸町3号船溜第2物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3.5	130	0.1ha【アスファルト舗装】	-	-	-
97	海岸町1号船溜船揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	0~5	35	No. 76に含む	-	-	-
98	弁天町船揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	18	0.09ha【アスファルト舗装】	-	-	-
99	函館マリーナ船揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	0~2	28.5	-	(株)マリンプラザ伊藤	-	-
100	太平洋セメント上磯工場No.1棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	11	220	-	太平洋セメント株式会社上磯工場	その他窯産業品	-

函館港

No	施設名	災害による被害状況	岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考	
			水深(m)	延長(m)					
101	太平洋セメント上磯工場No. 2棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	11	220	-	太平洋セメント株式会社上磯工場	その他窯産業品	-
102	太平洋セメント上磯工場No. 3棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12.5	238	-	太平洋セメント株式会社上磯工場	その他窯産業品	-
103	太平洋セメント上磯工場No. 4棧橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12.5	452	-	太平洋セメント株式会社上磯工場	その他窯産業品	-
104	北埠頭正面岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6.5	190	-	-	フェリー	耐震強化岸壁