

# 十勝港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
1	南ふ頭 第1岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	91.96	-	-	水産品	-
2	南ふ頭 第2岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90	0.4ha 【その他】	-	水産品	-
3	南ふ頭 第3岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	91	-	-	水産品	-
4	南ふ頭 第4岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	0.8ha 【その他】	-	セメント	-
5	第2ふ頭 第1岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	-	-	化学肥料	-
6	第2ふ頭 第2岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	1.7ha 【その他】	-	砂糖	-
7	漁業ふ頭 岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6	130	-	-	水産品	-
8	南ふ頭 第5岸壁敷	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	50	0.5ha 【その他】	-	水産品	-
9	第3ふ頭 第4岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	185.01	1.7ha 【その他】	-	原木	-
10	第3ふ頭 第5岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130.02	-	-	金属製品	-

# 十勝港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
11	第3ふ頭 第7岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90.03	1.8ha 【その他】	-	麦	-
12	第3ふ頭 第8岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90	No.12に 含む	-	麦	-
13	第3ふ頭 第1岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90.03	1.9ha 【その他】、 0.4ha 【その他】	-	-	-
14	第3ふ頭 第2岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	No.13(1.9ha 【その他】) に含む	-	-	-
15	第3ふ頭 第3岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130.06	No.13(1.9ha 【その他】) に含む	-	-	-
16	第3ふ頭 第6岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90.04	No.12に 含む	-	-	耐震強化 岸壁
17	第4ふ頭 第1岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8	240	1.2ha 【その他】	-	砂利、砂、 石材等	-
18	第4ふ頭 第2岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240	1.5ha 【その他】	-	化学肥料	-
19	第4ふ頭 第3岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	13	260.9	1.3ha 【その他】	-	石炭	-
20	第1物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3.5	194	0.1ha 【アスファルト舗装】、 0.05ha 【その他】	-	水産品	-

# 十勝港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
21	第2物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	64	-	-	水産品	-
22	第3物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	64	-	-	水産品	-
23	第4物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	223.88	-	-	水産品	-
24	第5物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	143.67	0.6ha 【アスファルト舗装】	-	水産品	-
25	第6物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	84.7	-	-	水産品	-
26	南ふ頭物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	131.28	-	-	水産品	-
27	物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	80	0.5ha 【その他】	-	水産品	-
28	東物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	140	0.1ha 【その他】	-	水産品	-
29	外港地区第1物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2.1	60	0.5ha 【アスファルト舗装】	-	水産品	-
30	第7物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	60	-	-	水産品	-

# 十勝港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
31	第3ふ頭物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	70	-	-	動植物性製造飼肥料	-
32	東物揚場敷	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	66	-	-	水産品	-
33	外港地区第2物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	100.03	1.2ha 【アスファルト舗装】	-	水産品	-
34	会所前第2船揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	77.8	-	-	-	-
35	会所前第3船揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	99.13	-	-	-	-
36	外港地区第1船揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	91.04	-	-	水産品	-
37	外港地区第2船揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	189.41	-	-	水産品	-