根室港 花咲港区

No	施設名	災害による被害状況		岸壁			専用	常時	
				水深 (m)	延長 (m)	背後ヤード	専用 施設 所有者	利用 貨物	備考
17	漁業埠頭- 4.5M岸壁	★書あり★書なし不明	-	4. 5	355. 85	1. 0ha	ı	水産品	-
18	西浜埠頭- 5.5M岸壁	□ 被害あり☑ 被害なし□ 不明	-	5. 5	190. 5	1. 4ha	ı	水産品	-
19	西浜埠頭- 6.0M岸壁	★書あり被害なし不明	-	6	130	No. 18に含む	ı	-	-
20	西浜(- 6.0M)岸壁	★書あり★書なし不明	-	6	160	0. 9ha	1	-	-
21	西浜(- 5.0M)岸壁	★書あり★書なし不明	-	5	372. 13	1. 6ha	ı	-	-
22	東-10M岸壁	★書あり★書なし不明	-	10	185. 04	1. 0ha 【砂利敷】	ı	その他製造 工業品	-
23	東-7.5M1号 岸壁	★書あり★書なし不明	-	7. 5	130	0. 8ha	ı	砂利、砂、 石材等	-
24	東-7.5M2号 岸壁	□ 被害あり☑ 被害なし□ 不明	-	7. 5	130	0. 6ha 【砂利敷】	ı	重油	-
25	南埠頭- 5.5M岸壁	★書あり★被害なし不明	-	5. 5	490. 71	1. 3ha 【砂利敷】	国土交通省	水産品	-
26	東地区物揚 場	★書あり★書なし不明	-	4	225. 1	0. 6ha、0. 3ha	-	水産品	-

根室港 花咲港区

No	施設名	災害による被害状況		岸壁			専用	常時	
				水深 (m)	延長 (m)	背後ヤード	専用 施設 所有者	利用 貨物	備考
27	中央地区(- 3.0M)物揚 場	★ 被害あり▼ 被害なし 不明	_	4	110	0. 7ha	-	-	_
28	中央物揚場 (-3.0M)	□ 被害あり ☑ 被害なし □ 不明	-	3	125	No. 27に含む	-	水産品	-
29	中央(- 3.0M)物揚 場	□ 被害あり ☑ 被害なし □ 不明	-	3	110	No. 27に含む	-	-	-
30	漁業埠頭物 揚場(- 2.OM)	□ 被害あり ☑ 被害なし □ 不明	_	2	101	-	-	水産品	-
31	漁業埠頭物 揚場(- 3.0M)	□ 被害あり▼ 被害なし□ 不明	_	3	139. 3	-	-	水産品	-
32	物揚場(- 4.0M)	□ 被害あり ☑ 被害なし □ 不明	_	4	380	-	国土交通省	-	-
33	東物揚場(- 4.0M)	□ 被害あり ☑ 被害なし □ 不明	_	4	185	-	-	1	1
34	南埠頭物揚 場(-4.0M)	□ 被害あり ☑ 被害なし □ 不明	_	4	100. 43	-	国土交通省	水産品	-
35	西浜地区船 揚場	□ 小明	-	2	178. 7	-	-	-	-
36	西浜第二船 揚場	一 被害あり✓ 被害なし一 不明	-	3	230	-	-	水産品	-