



平成30年9月13日

平成30年北海道胆振東部地震による鷓川の緊急復旧工事について (終報)

24時間体制で実施してきた緊急復旧工事が、本日完了しましたのでお知らせいたします。

○水系名 鷓川水系

河川名 鷓川

被災箇所 ①左岸K P 0. 6 付近 (勇払郡むかわ町汐見地先)

②左岸K P 0. 7 付近 (")

③左岸K P 0. 9 付近 (")

④左岸K P 2. 0 付近 (")

被災状況 平成30年北海道胆振東部地震の影響による堤防縦・横断亀裂など

工事内容 応急盛土、シート張り、護岸ブロック敷設など

平成30年 9月 7日 (金) 10:30開始 (24時間体制で施工)

平成30年 9月13日 (木) 16:00完了

【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 建設部 河川工事課 電話(代表) 011-709-2311

河川技術専門官 川邊 和人 (内線 5317)

河川改修第1係長 橋内 英治 (内線 5967)

北海道開発局ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/>



9月 7日(金)10:30 緊急復旧工事着手。
9月13日(木)12:30 緊急復旧工事完了。




工事状況(24時間体制による緊急復旧)




9月 7日(金)10:30 緊急復旧工事着手。
9月13日(木)12:30 緊急復旧工事完了。



工事状況(24時間体制による緊急復旧)



9月 7日(金)10:30 緊急復旧工事着手。
9月13日(木)7:00 緊急復旧工事完了。



工事状況(24時間体制による緊急復旧)



9月 7日(金)10:30 緊急復旧工事着手。
9月13日(木)16:00 緊急復旧工事完了。



工事状況(24時間体制による緊急復旧)

