

令和7年度（春） 河川、ダム、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
鶴川沙流川河川事務所	鶴川	たんぼぼ公園 ・堤防 ・低水護岸等 ・管理用道路 ・防護柵 ・樋門	令和7年4月10日	(写真①) ・堤防天端の凸凹、堤防法肩の崩れなし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等なし ・管理用通路の陥没等なし ・構造物周辺から水域への転落なし ・土砂の堆積状況異常なし
		川沿公園 ・堤防 ・低水護岸等 ・管理用道路 ・防護柵 ・樋門		(写真②) ・堤防天端の凸凹、堤防法肩の崩れなし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等なし ・管理用道路の陥没等なし ・構造物から水域への転落の恐れなし ・土砂の堆積状況は異常なし
	沙流川	せせらぎ公園 ・堤防 ・低水護岸等 ・管理用道路 ・防護柵 ・樋門	令和7年4月11日	(写真③) ・堤防天端の凸凹、堤防法肩の崩れなし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等なし ・管理用道路の陥没なし ・構造物から水域への転落の恐れなし ・土砂の堆積状況は異常なし
		平取親水公園 ・堤防 ・低水護岸等 ・管理用道路 ・防護柵 ・樋門		(写真④) ・堤防天端の凸凹、堤防法肩の崩れなし ・親水護岸からの滑り落ち、護岸及び天端周辺の陥没等なし ・管理用道路の陥没等なし ・構造物から水域への転落の恐れなし ・土砂の堆積状況は異常なし
		二風谷ダム ○展望台（左岸） 安全柵・休憩施設・駐車場 ○管理用歩道（左岸） 安全柵・車両進入防止柵・路肩・橋梁・休憩施設	令和7年4月10日	○展望台（左岸） 通路部や手すり、休憩施設（四阿）に異常なし ○管理用歩道（左岸） 休憩施設（四阿）本体及び安全柵の劣化損傷は問題なし 通路部及び手すり等に異常なし

		○親水護岸 安全柵・護岸・通知・擁壁・休憩施設 ○チャシ公園（ダム左岸下流） 安全柵・駐車場・階段部		○親水護岸 通路部や手すり、休憩施設、安全柵に異常なし コンクリート壁に破損 立入禁止バリケードで応急措置 ←写真⑤-1、⑤-2 ○チャシ公園 通路部及び手すり等に異常なし
	額平川 宿主別川	平取ダム ○平取ダム湖周辺（額平川）施設 ○ノカピライウォロ標本園（管理棟周辺）	令和7年4月11日	・平取ダム湖周辺施設 啓蒙看板の支柱ブロック周りに凹みあり 目土により解消 ←写真⑥-1、⑥-2 その他は異常なし ・ノカピライウォロ標本園（管理棟周辺）に倒木あり 撤去により解消 ←写真⑦-1、⑦-2 その他は異常なし
苫小牧砂防海岸事務所	胆振海岸	苫小牧・樽前工区	令和7年4月11日	（有明地区）（元町地区） ・護岸天端に段差あり マーキングにより注意喚起 ←写真⑧ ・護岸背面における陥没なし ・転落防止柵の一部損傷 トラロープにより応急処置 ←写真⑨ ・看板、ベンチ、柵に異常なし ←写真⑩ ・グレーチングの一部損傷 ピンクテープにより注意喚起 ←写真⑪
		白老・北吉原工区		・護岸からの転落の危険性なし ・護岸背面における陥没なし ・転落防止柵に異常なし ・看板、ベンチ、グレーチングに異常なし ←写真⑫ ・支障物の撤去 ←写真⑬

点検実施結果に関する問合せ先	室蘭開発建設部公物管理課	0143-25-1650
----------------	--------------	--------------

写真① 河川管理施設点検 @鵜川(タンポポ公園)



写真② 河川管理施設点検 @鵜川(穂別川沿公園)



写真③ 河川管理施設点検 @沙流川(せせらぎ公園)



写真④ 河川管理施設点検 @沙流川(平取親水公園)




写真⑤-1 親水護岸のコンクリート壁破損(補修前) @二風谷ダム



写真⑤-2 親水護岸のコンクリート壁破損(応急措置) @二風谷ダム



*二風谷ダム(親水護岸)位置図




写真⑥-1 公園トイレ周辺(啓蒙看板)の基礎凹み(補修前) @平取ダム



写真⑥-2 公園トイレ周辺(啓蒙看板)の基礎凹み(補修完了) @平取ダム



* 平取ダム(公園トイレ周辺)位置図




写真⑦-1 ノカピライウォロ標本園(管理棟周辺)の倒木(補修前) @平取ダム



写真⑦-2 ノカピライウォロ標本園(管理棟周辺)の倒木(補修完了) @平取ダム




*** 平取ダム(ノカピライウォロ標本園(管理棟周辺))位置図**



写真⑧ 護岸天端の段差(注意喚起マーキング) @胆振海岸 (苫小牧有明地区)




* 胆振海岸(苫小牧有明地区)位置図



写真⑨ 転落防止柵の一部損傷(トラロープ応急措置) @胆振海岸(苫小牧元町地区)



*** 胆振海岸(苫小牧元町地区)位置図**




写真⑩ 看板点検 @胆振海岸(苫小牧有明地区)



写真⑪ グレーチングの一部損傷(ピンクテープ応急措置) @胆振海岸(苫小牧有明地区)



*胆振海岸(苫小牧有明地区)位置図



写真⑫ ベンチ点検 @胆振海岸(白老萩野地区)



写真⑬ 支障物の撤去 @胆振海岸(白老萩野地区)



* 胆振海岸(白老萩野地区)位置図

