

## ■河川・ダムの施設における安全利用点検の実施及び点検結果について（4月25日）

河川・ダムなどの水辺は、水と緑の貴重な空間であり、安らぎや憩いの場として親しまれているほか、スポーツやレクリエーション活動などの場としても多くの方々にご利用されています。

この安全利用点検では、こういった水辺空間を訪れる方々が、『安心して利用できるかどうか』という観点で、河川等の利用が多くなる「ゴールデンウィーク前」及び「夏休み前」に、河川やダムなどの施設やその周辺を点検しています。

### 【安全利用点検の実施予定（ゴールデンウィーク前）】

※積雪が残る箇所については、ゴールデンウィーク後の点検となります。

河川名 (担当事務所)	点検箇所	点検範囲〔起点 (KP) ~ 終点 (KP) 〕		点検実施 予定年月日	合同点検 実施団体	点検結果及び対策	対策・措置が 必要な場所
留萌川 (留萌開発事務所)	市街左岸	JR第九留萌川橋梁付近 (KP2.0)	市道東橋付近 (KP4.2)	令和7年4月15日 (予備日4月17日)	ルルモッペ河 川愛護の会、 留萌市	①救命浮輪の外れ 4月15日復旧 ②進入禁止チェーンの破損 4月18日復旧	別添 状況写真参照
	市街右岸						
	幌糠	幌糠水辺の楽校周辺 (KP19.4~KP19.8)		令和7年5月8日 (予備日5月9日)	ルルモッペ河 川愛護の会	未実施	
	峠下	国道233号橋橋下流側周辺 (KP24.7~KP24.8)					
天塩川 (幌延河川事務所)	天塩川河口部 (左岸)	ロクシナイ川合流点 付近 (KP0.5)	天塩川河川公園北端 付近 (KP1.5)	令和7年4月17日	天塩町	異常なし	別添 状況写真参照
	幌延旧川	パンケウブシ川合流点 付近 (KP21.5)	幌延町パークゴルフ場 付近 (KP21.5)				
留萌ダム (留萌ダム管理支所)	留萌ダム堤体 及び貯水池	ダム堤体周辺及び 貯水池	雨量観測所 周辺広場	令和7年4月14日 (融雪後5月12日)		ダム堤体、取水塔進入路、ダム管理棟 周辺、ダム下流広場、異常なし。(雨 量観測所周辺広場、貯水池湖面及び湖 岸は融雪後に点検実施。)	別添 状況写真参照

※「KP」＝「キロポスト」（読み）：河川の位置を河口からの距離（Km単位）で示したもの。

・主な点検内容は、堤防の陥没や川辺の防護柵の破損の有無等です。

# 河川の施設における安全利用点検 実施状況

留萌開発事務所

①救命浮輪の外れ(留萌川市街 左岸 KP2.7付近)

<復旧前>



<復旧後>



# 河川の施設における安全利用点検 実施状況

留萌開発事務所

②船着場の侵入禁止チェーンの破損(留萌川市街 左岸 KP2.2付近)

<復旧前>

点検状況



<復旧後>



# 河川の施設における安全利用点検 実施状況

留萌ダム

## ①洪水吐 点検状況



## ②堤頂 点検状況



## ③取水設備 点検状況



# 河川の施設における安全利用点検 実施状況

幌延河川事務所

## ①天塩川河口部 点検状況



## ②幌延旧川(降雨と融雪による増水のため後日再点検予定)