

令和6年1月15日
留萌開発建設部

しののめ

東雲排水機場における灯油流出について（第2報）

～東雲排水機場敷地内から灯油が漏れていることが確認されました～

1月11日に発生した東雲排水機場の敷地内における灯油の流出について、本日14:00現在の対応状況をお知らせします。また、新たな情報が判明し次第、改めてお知らせします。

1 事実関係

流出場所：留萌市東雲町1丁目66-1（別紙1参照）

流出物：灯油

流出量：940リットル（推定）

2 時系列

1月11日（木）11:10頃 東雲1号樋門において油の流出を確認（オイルマットを設置）

1月12日（金）15:30頃 工事現場事務所内の灯油タンクで灯油流出を確認（別紙2、3参照）

1月13日（土）以降 灯油流出範囲を調査中

3 流出原因

灯油タンク接続部のゴム配管が積雪等の影響で破損したことが原因と考えられます。

（別紙3参照）

4 今後の対応

流出範囲を調査中。排水機場の樋門周辺の流出状況の監視とオイルマットの交換を継続して行います。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部 電話 0164-42-2368

施設整備課 課長 山本 章博（内線411）

課長補佐 沼田 和久（内線412）

留萌開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/rm/>

公式X（旧Twitter）アカウント @mlit_hkd_rm





- 凡例
- () オイルマット設置箇所
 - ← 灯油の流出経路(想定)

灯油タンク設置状況 1



灯油タンク設置状況 2



灯油流出部分



破損配管交換状況

