

水田約30haの内水氾濫が生じ、稲が泥をかぶるなどの被害が生じた。

