


# 石狩川上流河道管理ワーキング

## ～現地視察資料～

旭川開発建設部 治水課


## ①工事前後の状況





# ①工事前後の状況

樹林化と砂州の固定化で狭かった河道も、工事後に広がっています。当該箇所は河床低下対策区  
間最下流のすりつけ区間であり、低水路拡幅は行いませんが、固定砂州を解消するだけで、かなりの  
効果が期待できます。

横断図① SP20800



横断図② SP20420






## ②工事前・工事中の写真（花咲大橋上流）

伐開前 H26.10.25撮影



伐開作業中 H26.11.12撮影



覆礫作業中 H27.1.7撮影




## ②工事前・工事中の写真（花咲大橋下流）

伐開前 H26.10.25撮影



伐開作業中 H26.11.12撮影



覆礫作業前 H27.1.7撮影






### ③切り替え後河道(河床)写真

H26.12.16撮影

平面図(撮影箇所表示)

切り替え後の河道内には、礫がかなり堆積していました。






## ③切り替え後河道（河床）写真

撮影箇所②



撮影箇所③




撮影箇所④




撮影箇所⑤



# ④現地材料の粒度分布図



今年度の現地河床材料の粒度分布とシミュレーションで用いている平成8年度河床材料調査結果 (KP159.4,KP159.6)の重ね図を見ると、大きな乖離はみられません。





## ⑤伏流水箇所

施工時には伏流水の湧出についても確認しています。(仮水路箇所)

