

港湾法施行令第17条の9の規定に基づく実地監査結果(北海道開発局)

問合せ先
港湾空港部港湾行政課

連絡先
011-709-2321

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是正を要する事項		
				内 容	処理方針	措置状況
令和5年度 実地監査分	留萌港	留萌市	北岸地区第2物揚場	未手続き占有物件が設置されている。	撤去	未処理:不適切利用のため、所有者へ撤去を行うよう継続指導
			北外防波堤	埋立竣功に伴う用途変更がされていない。	用途変更	未処理:令和6年度中に手続予定
	釧路港	釧路市	東区船だまり護岸	護岸に船舶を係留させている。	他目的使用等	未処理:暫定係留等に必要な措置と手続を行う
			船入洞北防波堤	防波堤に船舶を係留させている。	他目的使用等	未処理:暫定係留等に必要な措置と手続を行う
			西港船入洞A防波堤	防波堤に船舶を係留させている。	撤去	未処理:不適切利用のため、利用者と撤去協議中
			西港船入洞B防波堤	防波堤に船舶を係留させている。	撤去	未処理:不適切利用のため、利用者と撤去協議中
			西港船入洞C防波堤	防波堤に船舶を係留させている。 所有者不明の物件が放置されている。	撤去	未処理:不適切利用のため、利用者と撤去協議中 未処理:所有者の調査継続中
令和4年度 実地監査分	白老港	白老町	東ふ頭第2岸壁	小屋が設置されている。	撤去	未処理:相手方と協議継続中
令和2年度 実地監査分	増毛港	増毛町	北物揚場(-3.0m)	特定人による専用使用により公共性が阻害されている。	公共性の確保	未処理:R6年度以降処理予定
	香深港	礼文町	第三物揚場	特定人による専用使用により公共性が阻害されている。	公共性の確保	未処理:R6年度以降処理予定
平成30年度 実地監査分	えりも港	えりも町	北洞内物揚場	防舷材に変形がある。	補修	未処理:R6年度以降補修予定
			北洞内臨港道路	床版コンクリートが一部剥離している。	補修	未処理:R6年度以降補修予定
	岩内港	岩内町	中央埠頭第2岸壁	防舷材に欠落、変形がある。	補修	未処理:R1年度応急復旧済み、R6年度以降補修予定
			漁業ふ頭岸壁(-5.0m)	防舷材に欠落、変形がある。	補修	未処理:R6年度以降補修予定
平成29年度 実地監査分	天売港	羽幌町	弁天道路	家屋の一部が道路に越境している。	撤去	未処理:相手方と協議継続中
			-5.0m岸壁	車止めに変形、欠落がある。	補修	未処理:R6年度以降補修予定
	松前港	松前町	東-4.5m岸壁	取水施設の占有手続きが行われておらず、設置方法等に不備がある。車止めに欠損がある。	占用許可等、補修	未処理:取水施設について適切な措置を講じるよう相手方と協議継続中、車止めはR6年度以降補修予定
			西-4.0m物揚場	車止めが撤去され、チェーンが敷設されている。防舷材が脱落している。	原状復旧、補修	未処理:R6年度以降補修予定
			西-3.0m物揚場	上部工、車止めに欠損がある。	補修	未処理:R6年度以降補修予定
			東-5.5m岸壁	防舷材が脱落している。	補修	未処理:R6年度以降補修予定
			内港西防波堤	防波堤に欠損がある。中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。	安全対策、補修	未処理:H28年度立入制限措置実施済み、R6年度以降補修予定
留萌港	留萌市	南岸地区-5.0m岸壁	上部工に損傷がある。車止めが欠損している。防舷材の欠落、変形がある。	補修	未処理:H29年度車止め補修済み、R3年度防舷材補修済み、上部工はR6年度以降補修予定	
		南-7.0m岸壁	防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。背後のエプロンが沈没している。上部工に損傷がある。	補修	未処理:H28年度開口箇所補修済み、H29年度車止め補修済み、R3年度防舷材補修済み、残りはR6年度以降補修予定	
		北岸地区護岸	民間事業者が無許可で工作物を設置している。破損、損傷等により水叩き本来の機能を失っている。係船岸の性能を損なうような損傷がある。著しい沈下が確認できる。背後の地盤が陥没している。	撤去、補修	未処理:無許可工作物はR6年度中に移設撤去予定、損傷箇所はR6年度以降補修予定	
		東岸地区防波堤	上部工に小規模な欠損がある。	補修	未処理:R6年度以降補修予定	
		東岸地区物揚場	背後のエプロンが陥没している。防舷材の欠落、変形がある。	補修	未処理:R4年度防舷材補修済み、残りはR6年度以降補修予定	
		北岸地区第1物揚場	防舷材の取付金具にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。背後のエプロンが陥没している。エプロンに沈下(段差)がある。コンクリート舗装にひび割れがある。重力式係船岸に損傷がある。矢板式係船岸の広範囲にわたり鉄筋が露出している。中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。	補修	未処理:H28年度立入制限措置実施済み、R4年度防舷材補修済み、残りはR6年度以降補修予定	
		古丹浜ふ頭-10m岸壁	防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。鋼矢板等に腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。	補修	未処理:R3年度防舷材、車止め補修済み、残りはR6年度以降補修予定	

平成28年度 実地監査分	留萌港	留萌市	古丹浜ふ頭-7.5m岸壁	エプロンに沈下(段差)がある。車止めが欠損している。	補修	未処理: R3年度車止め補修済み、エプロンはR6年度以降補修予定
			南岸地区護岸	破損、毀損等により水叩き本来の機能を失っている。護岸の背後、本体の地盤が陥没している。	補修	未処理: H28年度開口箇所補修済み、残りはR6年度以降補修予定
	余市港	余市町	中央ふ頭-5.0m岸壁	防舷材にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。上部工目地に顕著な開きがある。	補修	未処理: H29年度上部工目地については一部補修済み、残りはR6年度以降補修予定
	増毛港	増毛町	中歌-5.5m岸壁	防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。	補修	未処理: R6年度以降補修予定
平成27年度 実地監査分	江差港	江差町	南埠頭岸壁	車止めが欠損している。	補修	未処理: H28年度応急処置済み、R6年度以降補修予定
	小樽港	小樽市	第2号埠頭岸壁	防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。車止めが欠損している。	補修	未処理: H29年度車止めの一部補修済み、残りはR6年度以降補修予定
			中央埠頭-7.5m岸壁(I)	防舷材に欠落、変形がある。車止めが欠損している。	補修	未処理: H30,R1年度防舷材の一部補修済み、残りはR6年度以降補修予定
			中央埠頭-10m岸壁(II)	防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。車止めが欠損している。	補修	未処理: R2年度防舷材補修済み、車止めはR6年度以降補修予定
			第1号埠頭-9m岸壁	防舷材の取付金具にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。はしごが欠落、車止め及び上部工に欠損がある。	補修	未処理: H29年度上部工補修済み、はしご、車止め、防舷材はR6年度以降補修予定
			港町埠頭-14m岸壁	防舷材の取付金具にゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。車止めが欠損している。	補修	未処理: R3・R4年度車止めの一部補修済み、残りはR5年度以降補修予定、R3年度防舷材の一部補修済み、残りはR6年度以降補修予定
			港町埠頭-12m岸壁	車止めが欠損している。	補修	未処理: R3年度車止め一部補修済み、残りはR6年度補修予定
	根室港	根室市	漁業埠頭-4.5m岸壁	防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり切断がある。	補修	未処理: 取付金具は一部補修済み、残りはR6年度以降に補修予定
西浜-5.0m岸壁			防舷材に欠落、変形及び取付金具のゆるみ、抜け、曲がり切断がある。	補修	未処理: R1年度、R2年度及びR4年度に防舷材の一部を補修済み、残りはR6年度以降に補修予定	
平成26年度 実地監査分	室蘭港	室蘭市	西2号ふ頭臨港鉄道	管理委託契約上の用途と実際の用途が異なっている。	用途変更等	未処理: R6年度以降処理予定
			西3号ふ頭臨港鉄道	管理委託契約上の用途と実際の用途が異なっている。	用途変更等	未処理: R6年度以降処理予定
			崎守ふ頭東岸壁	被覆防食に欠損がある。電気防食の電位が不足している。鋼矢板のセルと上部工の間に孔食がある。	補修	未処理: H28,H29年度電気防食補修済み、R1年度被覆防食補修済み、鋼矢板はR6年度以降補修予定
	森港	森町	西港臨港道路	歩道が不法占用されている。	撤去	未処理: 一部撤去済み、残りは相手方と撤去について協議継続中
平成24年度 実地監査分	函館港	函館市	第3防砂堤	施設の一部が埋め立てられ、防砂堤としての機能を喪失している。	用途変更、用途廃止	未処理: H27年度用途変更済み、用途廃止はR6年度以降処理予定
			北ふ頭南側-5.5m岸壁	防舷材が欠損している。	補修	処理済み: R5年度補修済み
	稚内港	稚内市	北洋ふ頭南荷さばき地	民間企業の事務所、倉庫等が設置され、資材置場として利用されている。	撤去	未処理: 一部撤去済み、残りは相手方と撤去について協議継続中