

# 室蘭港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
1	絵鞆町西一3m物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	146	-	-	-	-
2	絵鞆町船溜舟揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	0	250	-	-	-	-
3	絵鞆船溜一3m物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	240	-	-	-	-
4	絵鞆町船溜物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	180	-	-	-	-
5	絵鞆小型船溜一4m物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	280	-	-	-	-
6	マリナー3m物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	155	-	-	-	-
7	マリナー舟揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	0	20	-	-	-	-
8	公共マリナー西側浮さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	12×12	-	-	-	-
9	公共マリナー西側浮さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	14×24	-	-	-	-
10	公共マリナー東側浮さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	12×24	-	-	-	-

# 室蘭港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
11	公共マリーナ東側浮さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	14×12	-	-	-	-
12	祝津埠頭岸壁(1~2号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	370	8.0ha 【アスファルト舗装】	-	石炭	-
13	祝津埠頭岸壁(内航岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6	200		-	金属くず	-
14	築港物揚場A	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	90	-	-	-	-
15	築港物揚場B	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	50	-	-	-	-
16	祝津町公共物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	0.5	115	-	-	-	-
17	函館どつく物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	1.5~2.5	364	-	函館どつく(株)	-	-
18	函館どつく埠頭	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6	200	-	函館どつく(株)	-	-
19	檜崎埠頭	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8	191	-	檜崎製作所(株)	-	-
20	祝津町船溜物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2.5	232	-	-	-	-

# 室蘭港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
21	樽崎ドルフィン	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8	24	-	樽崎製作所(株)	-	-
22	西1号埠頭浮棧橋(防災フロート)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5	80×2	-	-	-	-
23	西1号埠頭(西側)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5~5.5	333	1.1ha 【アスファルト舗装】	-	作業船	-
24	西1号埠頭基部物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	70	-	-	-	-
25	西1号埠頭(東側)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	256	2.5ha 【アスファルト舗装】	-	金属くず	-
26	西2号埠頭(スリップ)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5	130	0.5ha 【アスファルト舗装】	-	-	-
27	西2号埠頭(西側)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	257	0.4ha 【アスファルト舗装】	-	鋼材	-
28	西2号埠頭(頭部)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	150	-	-	鉄鋼	-
29	西2号埠頭(東側)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	150	-	-	化学肥料	-
30	西2号埠頭(東側)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	200	-	-	化学薬品	-

# 室蘭港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
31	西3号埠頭 (スリップ)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5	141	-	-	その他輸送機械	-
32	西3号埠頭 (西側)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	195	-	-	化学肥料	-
33	西3号埠頭 (頭部)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	135	-	-	金属くず	-
34	西3号埠頭 (東側)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	185	-	-	鋼材	-
35	西3号埠頭 (東側)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	125	-	-	-	-
36	西3号埠頭- 5.5m岸壁 (B)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	100	0.6ha 【アスファルト舗装】	-	-	-
37	西3号埠頭- 5.5m岸壁 (A)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	100		-	官公庁船	-
38	西3号埠頭 -4m物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	210	-	-	-	-
39	西3号埠頭 (基部)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5	300	-	-	ホートサービズ	-
40	海岸町物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3.5	230	-	-	-	-

# 室蘭港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
41	海岸町物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2.5	175	-	-	-	-
42	中央埠頭基部物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	90	-	-	-	-
43	中央埠頭丁種物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	159	-	-	-	-
44	中央埠頭(丙種)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.6	86	-	-	ホートサービス	-
45	中央埠頭(乙種)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.2	234	-	-	ホートサービス	-
46	中央埠頭旅客船岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	241	-	-	旅客船	-
47	フェリー埠頭(1号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6.5	24	0.8ha 【アスファルト舗装】	(財)室蘭市フェリー埠頭公社	-	-
48	入江耐震岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8	233	1.4ha 【アスファルト舗装】	-	-	耐震強化岸壁
49	フェリー埠頭(4号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8	270	-	(財)室蘭市フェリー埠頭公社	-	-
50	フェリー埠頭(3号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	193	3.4ha 【アスファルト舗装】	(財)室蘭市フェリー埠頭公社	-	-

# 室蘭港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
51	日鋼埠頭 (2号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5	70	-	(株) 日本製鋼所	-	-
52	日鋼埠頭 (2号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8	135	-	(株) 日本製鋼所	鋼材	-
53	日鋼埠頭	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8.5	140	-	(株) 日本製鋼所	その他機械	-
54	日通埠頭10号物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3.5	120	-	日本通運(株)	-	-
55	日通埠頭 (8号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5	35	-	日本通運(株)	-	-
56	日通埠頭 (7号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	135	-	日本通運(株)	石炭	-
57	日通埠頭 (6号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	160	-	日本通運(株)	鉄鋼	-
58	日通埠頭 (5号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	150	-	日本通運(株)	非金属鉱物	-
59	日通埠頭 (3~4号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5~5.5	158	-	日本通運(株)	-	-
60	日通埠頭 (2号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4.5	151	-	日本通運(株)	-	-

# 室蘭港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
61	日通埠頭 (1号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	80	-	日本通運(株)	-	-
62	日通埠頭物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	208	-	日本通運(株)	-	-
63	御崎埠頭物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	83	-	日本通運(株)	-	-
64	御崎埠頭	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	6	105	-	日本通運(株)	石炭	-
65	新日鉄埠頭 (19号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	16.5	300	-	新日本製鐵(株)	鉄鉱石	-
66	新日鉄埠頭 (18号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	14	250	-	新日本製鐵(株)	コークス	-
67	新日鉄埠頭 (甲種岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	742	-	新日本製鐵(株)	石灰石	-
68	新日鉄埠頭 (乙種岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	400	-	新日本製鐵(株)	鋼材	-
69	新日鉄埠頭 (丙種岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	500	-	新日本製鐵(株)	鋼材	-
70	新日鉄埠頭 (丁種岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	1090	-	新日本製鐵(株)・日鉄セメント(株)	石灰石	-

# 室蘭港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
71	日鉄セメント埠頭(北1号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	125	-	日鉄セメント(株)	セメント	-
72	日鉄セメント埠頭(北2号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	125	-	日鉄セメント(株)	石炭	-
73	新日鉄埠頭(北3号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	220	-	新日本製鐵(株)	非金属鉱物	-
74	新日鉄埠頭(北4号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	80	-	新日本製鐵(株)	-	-
75	新日鉄埠頭(北5号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	245	-	新日本製鐵(株)	鋼材	-
76	新日鉄埠頭(北6号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	250	-	新日本製鐵(株)	-	-
77	棒線北側岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	147	-	新日本製鐵(株)	-	-
78	甲種物揚場(仲町)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	299	-	-	-	-
79	乙種物揚場(仲町)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2.5	195	-	-	-	-
80	乙種物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2.5	15	-	-	-	-

# 室蘭港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
81	中卯埠頭 (出光岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	145	-	出光興産(株)	-	-
82	中卯埠頭 (三菱岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	64	-	(株)ビケンワーク	-	-
83	中卯埠頭 (モービル岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5	156	-	モービル石油(株)	-	-
84	本輪西町公共物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	0.3	242	-	-	-	-
85	本輪西埠頭物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	1.2	179	-	-	-	-
86	本輪西埠頭	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8	327	-	室蘭埠頭(株)	-	-
87	本輪西埠頭	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	8.5	326	-	室蘭埠頭(株)	-	-
88	本輪西埠頭 (東岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9.5	176	-	室蘭埠頭(株)	その他化学工業品	-
89	本輪西埠頭 (南岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	135	-	室蘭埠頭(株)	-	-
90	本輪西埠頭 (西岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	125	-	室蘭埠頭(株)	-	-

# 室蘭港

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
91	崎守埠頭 (けい船杭)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	210	-	-	-	-
92	崎守埠頭物 資専門岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	185	1.5ha 【アスファルト舗装】 1.4ha 【その他】	-	-	-
93	崎守埠頭 (6号岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	14	280	2.4ha 【アスファルト舗装】 3.9ha 【アスファルト舗装】	-	鋼材	-
94	崎守埠頭 (中央岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	480	2.5ha 【アスファルト舗装】	-	木材チップ	-
95	崎守埠頭 (中央岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	185	-	-	-	-
96	崎守埠頭 (西岸壁)	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	370	0.8ha 【アスファルト舗装】	-	石材	-
97	崎守町船溜 舟揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	0	30	-	-	-	-
98	崎守(一 2.5m)物 揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2.5	65	-	-	-	-
99	崎守町船溜 物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	2	123	0.8ha 【砂利】	-	-	-
100	崎守町船溜 物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	125	-	-	-	-