

石狩湾新港

| No | 施設名 | 災害による被害状況 | | 岸壁 | | 背後ヤード | 専用 施設 所有者 | 常時 利用 貨物 | 備考 |
|----|--------|--|---|-----------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|----|
| | | | | 水深 (m) | 延長 (m) | | | | |
| 1 | 西1号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 14 | 280 | 3.7ha 【アスファルト舗装】 | - | 木材チップ | - |
| 2 | 樽川1号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 10 | 185 | - | - | 鋼材等 | - |
| 3 | 樽川2号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 10 | 185 | 2.5ha 【アスファルト舗装】 | - | 米等 | - |
| 4 | 樽川3号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 130 | - | - | 鉄鋼等 | - |
| 5 | 樽川4号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 130 | 1.9ha 【アスファルト舗装】 | - | - | - |
| 6 | 樽川5号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 130 | 1.5ha 【アスファルト舗装】 | - | 砂利・砂 | - |
| 7 | 花畔5号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 130 | - | - | - | - |
| 8 | 花畔4号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 90 | 1.4ha 【コンクリート舗装】 | - | - | - |
| 9 | 花畔3号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 10 | 170 | 2.6ha 【コンクリート舗装】 | - | - | - |
| 10 | 花畔2号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 10 | 185 | 0.5ha 【アスファルト舗装】 | - | セメント | - |

石狩湾新港

| No | 施設名 | 災害による被害状況 | | 岸壁 | | 背後ヤード | 専用施設所有者 | 常時利用貨物 | 備考 |
|----|-----------------|--|---|-------|-------|---------------------|----------|--------|----|
| | | | | 水深(m) | 延長(m) | | | | |
| 11 | 花畔1号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 10 | 185 | 1.7ha 【アスファルト舗装】 | - | コンテナ | - |
| 12 | 花畔物揚場 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 3 | 390 | 1.1ha 【砂利敷】 | - | - | - |
| 13 | 中央ふ頭 (ドルフィン) | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 13 | - | - | 北海道ガス(株) | L N G | - |
| 14 | 中央ふ頭D3岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 145 | - | 北海道ガス(株) | - | - |
| 15 | 中央ふ頭D2岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 150 | - | 北海道ガス(株) | L P G | - |
| 16 | 中央ふ頭D1岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 150 | - | 北海道ガス(株) | - | - |
| 17 | 苫小牧埠頭3号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 140 | - | 苫小牧埠頭(株) | - | - |
| 18 | 苫小牧埠頭2号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 140 | - | 苫小牧埠頭(株) | 石油製品 | - |
| 19 | 苫小牧埠頭1号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 140 | - | 苫小牧埠頭(株) | 石油製品 | - |
| 20 | 東埠頭木材岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 10 | 185 | 6.1ha 【アスファルト舗装】 | - | 金属くず | - |

石狩湾新港

| No | 施設名 | 災害による被害状況 | | 岸壁 | | 背後ヤード | 専用施設所有者 | 常時利用貨物 | 備考 |
|----|----------|--|---|-------|-------|---------------------|---------|---------|----|
| | | | | 水深(m) | 延長(m) | | | | |
| 21 | 東1号物揚場 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 2 | 200 | 0.7ha 【アスファルト舗装】 | - | - | - |
| 22 | 東2号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 130 | 3.2ha 【アスファルト舗装】 | - | 金属くず | - |
| 23 | 東3号岸壁 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 7.5 | 130 | 3.8ha 【アスファルト舗装】 | - | 砂利・砂 | - |
| 24 | 東船だまり物揚場 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 4 | 400 | 1.3ha 【アスファルト舗装】 | - | - | - |
| 25 | 東2号物揚場 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 3 | 370 | - | - | 水産品（漁船） | - |
| 26 | 東3号物揚場 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 2.5 | 220 | - | - | 水産品（漁船） | - |
| 27 | 東船揚場 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明 | - | 2.5 | 100 | - | - | 水産品（漁船） | - |