

# 釧路港 西港区

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
61	西区第1埠頭東側-5.5M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90	-	-	化学薬品	-
62	西区第1埠頭東側-9.0M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	330	0.8ha 【コンクリート舗装】	-	紙、パルプ	-
63	西区第1埠頭南側-12.0M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240	1.2ha 【アスファルト舗装】	-	その他木材	-
64	西区第1埠頭西側-10.0M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	185	-	-	輸送機械	-
65	西区第1埠頭西側-9.0M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	330	1.2ha 【アスファルト舗装】	-	輸送機械	-
66	西区第2埠頭東側-5.5M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90	0.8ha 【アスファルト舗装】	-	その他食料工業品	-
67	西区第2埠頭東側-7.5M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	-	-	くずもの	-
68	西区第2埠頭東側-10.0M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	185	-	-	紙、パルプ	-
69	西区第2埠頭南側-12.0M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	480	2.3ha 【コンクリート舗装】	-	米、雑穀、豆	-
70	西区第2埠頭西側-9.0M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	9	165	-	-	その他畜産品	-

# 釧路港 西港区

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
71	西区第2埠頭西側-7.5M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	2.0ha 【アスファルト舗装】	-	RORO船(荷役)	-
72	西区第3埠頭東側-5.5M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	5.5	90	-	-	一般貨物船(荷役)	-
73	西区第3埠頭南側-12M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240	0.9ha 【アスファルト舗装】	-	コンテナ船(荷役)	-
74	西区第3埠頭西側-12M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240	0.6ha 【アスファルト舗装】	-	化学肥料	-
75	西区第3埠頭東側-7.5M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	-	-	動植物性製造飼肥料	-
76	西区第3埠頭-7.5M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130	0.7ha	-	砂利、砂、石材等	-
77	西区第4埠頭東側-10.0M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	10	170	5.0ha	-	-	-
78	西区第4埠頭東側-12.0M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	12	240	-	-	-	-
79	西区第4埠頭南側-14.0M岸壁	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	14	282	-	-	石炭	-
80	西区第1石油さん橋	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	7.5	130×4	-	-	石油製品	-

# 釧路港 西港区

No	施設名	災害による被害状況		岸壁		背後ヤード	専用施設所有者	常時利用貨物	備考
				水深(m)	延長(m)				
81	西区-3.0M物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	415	2.1ha 【砂利敷】	-	-	-
82	西区第1埠頭-4.0M物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	316	-	-	-	-
83	西区第2埠頭-4.0M物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	125	No. 71に含む	-	-	-
84	西区第2埠頭直線部-4.0M物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	205	-	-	-	-
85	西区第3埠頭東側-4.0M物揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	4	100	-	-	-	-
86	西区船揚場	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 不明	-	3	30	-	-	-	-