根室港 根室港区

No	施設名	災害による被害状況		岸壁			専用	常時	
				水深 (m)	延長 (m)	背後ヤード	専用 施設 所有者	利用貨物	備考
1	北地区岸壁	 被害あり 被害なし 不明	-	5. 5	185. 86	1. 0ha 【砂利敷】	-	-	-
2	日冷横岸壁	□ 被害あり☑ 被害なし□ 不明	-	5	110	-	-	-	-
3	本町-6.0M 岸壁	□ 被害あり☑ 被害なし□ 不明	_	6	195	-	国土交通省	水産品	-
4	北地区- 5.5M岸壁	 被害あり 被害なし 不明	-	5. 5	119. 82	-	-	-	耐震強化 岸壁
5	北地区(- 4.0M)物揚 場	一 被害あり✓ 被害なし一 不明	-	4	42. 45	0. 3ha	-	-	-
6	北地区(- 2.0M)物揚 場	一 被害あり▼ 被害なし一 不明	1	2	118. 36	-	-	-	-
7	海岸町物揚 場	一 被害あり▼ 被害なし一 不明	1	4	444. 74	0. 7ha	-	水産品	-
8	海岸町物揚 場	一被害あり▼被害なし一不明	1	2. 5	64	No. 7に含む	-	-	-
9	本町物揚場	一 被害あり✓ 被害なし一 不明	-	4	288	0. 8ha	-	水産品	-
10	本町(- 3.0M)物揚 場	一 被害あり✓ 被害なし一 不明	_	3	195. 1	1. 5ha	-	-	-

	施設名		岸壁			専用	常時	
No		災害による被害状況		延長 (m)	背後ヤード	専用 施設 所有者	常時 利用 貨物	備考
	<i>-</i> 201	נפיר	1. 5	66	-	-	_	-
12	弥生町物揚 場	□ 被害あり☑ 被害なし□ 不明	1. 5	172	-	-	水産品	-
13	弥生町第二 船揚場	▼ 被害なし▼ 不明	1.5	10	-	-	水産品	-
14	弥生町第一 船揚場	□ 被害あり□ 被害なし□ 不明	2	36	-	-	水産品	-
	加口到一步	□ 被害あり☑ 被害なし□ 不明	2	58. 23	-	-	水産品	-
16	北地区船揚 場	★書あり★ 被害なし不明	4. 5	50	-	国土交通省	-	-