

～川の親しみやすさの成績表～

川の通信簿

個所名：十勝川 豊頃のハルニレの木

十勝のシンボルツリー

■ 豊頃のハルニレの木はこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系十勝川左岸20.0K
所在地	北海道中川郡豊頃町幌岡南9号地先
アクセス	豊頃町役場から約3km
面積	約1,000m ²
管理者	豊頃町
特徴	大木のハルニレは2本の木が1本化して美しい形を作った珍しいもので、推定樹齢約140年です。ハルニレは豊頃町の町木で、昭和61年には豊頃町文化財に指定されています。
主な利用	散策、自然観察
利用者数	
点検参加人数	29名



■ 平成21年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆（四つ星）

相当良い。満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要%	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			9%		○		
2	水はきれいですか								
3	流れている水の量は十分ですか								
4	ゴミがなくきれいですか	○			13%		○		
5	危険な場所がなくて安全ですか	○			0%			○	
6	景色はいいですか	○			4%		○		
7	歴史・文化を感じますか	○			4%		○		
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		0%			○	
9	水辺へ入りやすいですか								
10	広場は利用しやすいですか		○		8%			○	
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		4%			○	
12	散歩はしやすいですか		○		23%			○	
13	トイレは使いやすいですか		○		21%			○	
14	案内看板はわかりやすいですか		○		8%			○	
15	駐車場は使いやすいですか		○		35%			○	

良い点

悪い点

■ 特に良い点

十勝らしい周りの風景が良い。
二本のハルニレのたたずまいは心を癒してくれます。
近くで見ると歴史を感じて良い。

■ 特に悪い点

木陰がもう少し欲しい気がします。
駐車場の少し小さいのではと思われます。

■ 総合コメント

全国から人が訪れる観光地で、広い牧草地の中2本のハルニレが立つおおらかな景観です。前回の点検時に評価が低かったトイレについても今回は良い評価を得ました。駐車場の大きさや案内看板の設置位置などが改善されると、より評価が高まると思われます。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：十勝川 運動広場

十勝平野の運動広場

■ 十勝川運動広場はこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系十勝川右岸20.0K～21.4K
所在地	北海道中川郡豊頃町茂岩地先
アクセス	豊頃町役場から約 1km
面積	210,000m ²
管理者	豊頃町
特徴	広い空間がある運動広場で、堤防に数多くの休憩施設があり、街灯はシラカバの木で作られた景観に合った工夫をしています。市街地の近くで交通の便も良く、利用しやすい場所が特徴です。
主な利用	散策、スポーツ
利用者数	
点検参加人数	29名



■ 平成21年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆（三つ星）

かなり良い部分があり、一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			4%			○	
2	水はきれいですか								
3	流れている水の量は十分ですか								
4	ゴミがなくきれいですか	○			9%			○	
5	危険な場所がなく安全ですか	○			9%			○	
6	景色はいいですか	○			5%			○	
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		5%			○	
9	水辺へ入りやすいですか								
10	広場は利用しやすいですか		○		22%			○	
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		9%			○	
12	散歩はしやすいですか	○			4%			○	
13	トイレは使いやすいですか			○	62%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか			○	54%		○		
15	駐車場は使いやすいですか		○		25%			○	

良い点

悪い点

■ 特に良い点

散歩などには最適である、堤内側はきれいに整備されている。休憩施設が有り、利用しやすい。景観も良い。展望台からの眺めは素晴らしいです、あすまやもあり良い。

■ 特に悪い点

トイレが使用不可能で残念。広場の案内板が見てもわからぬほど風化していた。河川敷はもう少し除草するなど整備した方がよいと思います。

■ 総合コメント

あすまや、ベンチ、街灯などがきれいに整備されていて、広々とした景観を眺めることができる散歩コースです。トイレがないこと（閉鎖中）、看板が老朽化して判読できないなど、施設の維持管理が課題と思われます。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：十勝川 十勝川緑地アクアパーク

十勝川のオアシスパーク

■ 十勝川緑地アクアパークはこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系十勝川左岸47.0K～49.2K
所在地	北海道河東郡音更町字十勝川温泉地先
アクセス	十勝川温泉より1 km
面積	265,000m ²
管理者	音更町
特徴	四季のイベントが多く開催され、特に冬期間は白鳥の飛来地になっています。温泉街も近いことから観光客にも知名度が高い場所です。
主な利用	散策、自然観察、イベント
利用者数	
点検参加人数	29名



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆（三つ星）

かなり良い部分があり、一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか		○		12%		○		
2	水はきれいですか		○		4%			○	
3	流れている水の量は十分ですか	○			0%			○	
4	ゴミがなくきれいですか		○		22%		○		
5	危険な場所がなくて安全ですか		○		32%		○		
6	景色はいいですか	○			9%		○		
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか	○			9%		○		
9	水辺へ入りやすいですか		○		21%		○		
10	広場は利用しやすいですか		○		17%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか			○	73%		○		
12	散歩はしやすいですか		○		13%		○		
13	トイレは使いやすいですか			○	80%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか		○		29%		○		
15	駐車場は使いやすいですか		○		20%		○		

良い点

悪い点

■ 特に良い点

十勝川の広さが一望できて良いと思いました。道も歩きやすいと思いました。
白鳥の飛来地で動物との交流が可能。
川の流れ、ハーブ橋が大自然の中に映えていて最高！温泉街のそばにある事が良い。

■ 特に悪い点

危険な場所について利用者の注意義務が必要、トイレは白鳥護岸側にも必要。
白鳥護岸の方にも休憩施設やトイレを設置した方が良い。

■ 総合コメント

広い十勝川を一望にできる、十勝川温泉隣接の観光スポットです。冬にはオオハクチョウなど水鳥が多数、訪れる護岸が好評です。ただし、今年は水量が多く水辺に近づきにくくなっていました。また、広い公園なので、トイレ、休憩場所設置の増設が必要だと思われます。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：十勝川 十勝川親水広場

十勝大橋を望む河川公園

■ 十勝川親水広場はこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系十勝川右岸56.3K～56.7K
所在地	北海道帯広市西1条北3丁目地先
アクセス	十勝大橋の下流側50m右岸側
面積	65,000m ²
管理者	帯広市
特徴	十勝の中心地点である十勝大橋直下流にあり多くの人の目に触れる場所です。ユニバーサルのスロープや階段等の整備が行われ、車いすの利用や散策・ジョギング・水との触れ合い、イベントの会場として幅広く利用されています。
主な利用	散策、スポーツ、イベント
利用者数	
点検参加人数	27名



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆（四つ星）

相当良い。満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか		○		8%			○	
2	水はきれいですか		○		14%		○		
3	流れている水の量は十分ですか		○		21%		○		
4	ゴミがなくきれいですか	○			29%		○		
5	危険な場所がなくて安全ですか	○			5%		○		
6	景色はいいですか	○			5%		○		
7	歴史・文化を感じますか	○			10%		○		
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか	○			15%		○		
9	水辺へ入りやすいですか	○			16%		○		
10	広場は利用しやすいですか	○			5%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		42%		○		
12	散歩はしやすいですか	○			0%		○		
13	トイレは使いやすいですか		○		37%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか	○			20%		○		
15	駐車場は使いやすいですか	○			20%		○		

良い点

悪い点

■ 特に良い点

街の中心、橋と一体となっていて、憩いの場としては素晴らしいと思う。
水路は子供達が遊ぶには危険がなくて良い。
広いので思いっきり走り回れる。ペットも喜ぶでしょう。
十勝大橋の記念碑、説明看板はわかりやすく良い。

■ 特に悪い点

木陰が少ないので休憩所がない。
全体的に石でデザインされているので優しさを感じられない。
トイレの数が少ないような気がする。

■ 総合コメント

親水公園としてきれいに整備されていて、市街地に隣接していると思えないくらい広々としています。旧十勝大橋の記念碑があり歴史も感じられます。木陰など休憩場所がもう少しあると、より評価が高まると思われます。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：十勝川 御影川合流点付近河畔林

野鳥がさえずる河畔林

■ 御影川合流点付近河畔林はこんな所

河川名	1級河川十勝川水系十勝川右岸76.8K～77.3K
所在地	北海道上川郡清水町御影北2線地先
アクセス	国道38号線芽室市街から西へ3kmから大和農免道路を清水方向へ6km
面積	10,000m ²
管理者	帯広開発建設部
特徴	御影川合流点付近は人の手が入っていないため自然が豊かで多く残されていて、オニグルミの森・ヤナギの森・野鳥の声など、自然観察には適した場所です。
主な利用	自然観察
利用者数	
点検参加人数	27名



■ 平成21年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆（三つ星）

かなり良い部分があり、一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要%	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			14%		○		
2	水はきれいですか		○		16%			○	
3	流れている水の量は十分ですか		○		11%			○	
4	ゴミがなくきれいですか		○		33%		○		
5	危険な場所がなくて安全ですか		○		11%			○	
6	景色はいいですか	○			10%			○	
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		9%			○	
9	水辺へ入りやすいですか		○		5%			○	
10	広場は利用しやすいですか								
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		10%			○	
12	散歩はしやすいですか		○		5%			○	
13	トイレは使いやすいですか								
14	案内看板はわかりやすいですか								
15	駐車場は使いやすいですか								

良い点

悪い点

■ 特に良い点

小川が流れ、木々が色々あり自然観察になるでしょう。自然が残っている、鳥の声が聞こえる、心が落ち着く。自然がそのまま緑多く、心を癒してくれそうです。樹木、動物、昆虫などにはとても良い環境ではないでしょうか。自然の姿が良いですね。

■ 特に悪い点

ドラム缶が川の中にあり、取った方が良い。ゴミがたまっている。

■ 総合コメント

御影川沿いの河畔林に野鳥がたくさんいて、豊かな自然を感じます。川の中に大きなゴミが放置されていました。最小限の維持管理は必要と思われます。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：十勝川 千代田新水路

二つの魚道と大きな広場

■ 千代田新水路はこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系十勝川右岸4 4.0～4 5.0K
所在地	北海道中川郡幕別町相川地先
アクセス	国道 38 号幕別町相川東 19 号を北へ約 800m
面積	4 2 2,0 0 0m ²
管理者	幕別町
特徴	階段式と水路式の二つの魚道が整備され、魚道の中を見ることができる魚道観察室は人気を集めています。水路式魚道の周辺は散策路など園地整備がされています。
主な利用	散策、自然観察
利用者数	
点検参加人数	29 名



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆（四つ星）

相当良い。満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			8%		○		
2	水はきれいですか		○		4%			○	
3	流れている水の量は十分ですか	○			0%		○		
4	ゴミがなくきれいですか	○			13%		○		
5	危険な場所がなくて安全ですか	○			8%		○		
6	景色はいいですか	○			4%		○		
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか	○			0%		○		
9	水辺へ入りやすいですか		○		0%			○	
10	広場は利用しやすいですか	○			5%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		25%		○		
12	散歩はしやすいですか	○			4%			○	
13	トイレは使いやすいですか	○			9%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか	○			16%		○		
15	駐車場は使いやすいですか	○			4%		○		

良い点

悪い点

■ 特に良い点

どの施設もきちんと管理されている。
駐車場が広くて、来場しやすい。
色々な魚や植物が観察できて良い。
素晴らしい施設、教育関係にも非常に有効と思う。植生も豊かで良い。
サイクリング・散歩、自然に親しむにも良く配慮されている。

■ 特に悪い点

案内看板（水路式魚道）特に川の案内板が必要。めぐり順路矢印板などがあるとよい。
木陰がほとんどない。
広い分もう少し案内表示板があった方がよいと思う。

■ 総合コメント

魚道観察室や水路式魚道など、素晴らしい施設が整備されています。水路式魚道は整備から 2 年を経て植物が生育し自然な景観になっています。広い施設だけに、案内看板や木陰など休憩施設の設置について検討が必要と思われます。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：利別川 本別河川緑地

健康増進運動公園

■ 本別河川緑地はこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系利別川左右岸39.0K～41.6K
所在地	北海道中川郡本別町地先
アクセス	道の駅ステラ★本別から1km
面積	26,000m ²
管理者	本別町
特徴	本別緑地公園は、散策やジョギング、パークゴルフなど市民の憩いの場所として親しまれており、多目的広場では野外照明も設備されているので夜間でも多くの人に利用されています。
主な利用	散策、スポーツ
利用者数	
点検参加人数	29名



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆（四つ星）

相当良い。満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			0%			○	
2	水はきれいですか								
3	流れている水の量は十分ですか								
4	ゴミがなくきれいですか	○			5%		○		
5	危険な場所がなくて安全ですか	○			10%		○		
6	景色はいいですか	○			0%		○		
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか	○			0%			○	
9	水辺へ入りやすいですか								
10	広場は利用しやすいですか	○			0%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		68%		○		
12	散歩はしやすいですか	○			0%			○	
13	トイレは使いやすいですか		○		22%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか		○		16%			○	
15	駐車場は使いやすいですか		○		41%		○		

良い点

悪い点

■ 特に良い点

公園がきれいに管理されていて、利用者も多い。更衣室、手洗場などもあり、利用しやすい。非常によく整備されていて美しい、車の進入が容易でスポーツ施設も充実しており良い。

■ 特に悪い点

日陰になる部分がもう少しあればよい。トイレが少ない。

■ 総合コメント

広々とした河川敷に種々の運動施設があり、きれいに管理されています。子どもから中高生・大人までたくさんの人に利用されています。木陰など休憩場所がもう少しあると、より評価が高まると思われます。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名： 札内川 光南地区水辺の楽校

木立を抜けて清流にふれる水辺の楽校

■ 光南地区水辺の楽校はこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系札内川左岸5.7K～6.2K
所在地	北海道帯広市東10条南20丁目地先
アクセス	光南小学校から約1 km
面積	60,000m ²
管理者	帯広開発建設部
特徴	水辺に近づきやすく、近くの園児達が自然観察や水遊びなどに利用し、親しまれています。
主な利用	散策、自然観察
利用者数	
点検参加人数	27名



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆（三つ星）

かなり良い部分があり、一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備 必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に 重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			23%		○		
2	水はきれいですか	○			5%		○		
3	流れている水の量は十分ですか	○			5%			○	
4	ゴミがなくきれいですか		○		52%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか		○		26%		○		
6	景色はいいですか		○		10%			○	
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか	○			20%			○	
9	水辺へ入りやすいですか	○			19%		○		
10	広場は利用しやすいですか		○		35%			○	
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		27%		○		
12	散歩はしやすいですか		○		21%			○	
13	トイレは使いやすいですか			○	68%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか		○		29%			○	
15	駐車場は使いやすいですか		○		33%			○	

良い点

悪い点

■ 特に良い点

自然の景観が良く市街地にも近く利用しやすいと思われる。看板がとても分かりやすくきれいで、樹種名板も良かったです。川遊びができる、水がきれいで、草も多いですが自然でそのままいいでしょう。

■ 特に悪い点

トイレがなく、少し心配。草が多く生え過ぎ、見通しが悪い。見通しが効けばもっと楽しく遊べるのではないのでしょうか。

■ 総合コメント

水辺へのアクセスが良く、清流札内川で水遊びをしたり魚捕りをしたりして遊ぶことができます。散策路や流木広場に草が茂っていて、草刈り等の維持管理が必要と思われます。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名： 札内川 札内川第2・第3パークゴルフ場

せせらぎと木もれ日のパークゴルフ場

■ 札内川第2・第3パークゴルフ場はこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系札内川左岸6.2K～6.8K
所在地	北海道帯広市東8条南23丁目地先
アクセス	札内川清流大橋左岸下流 200m
面積	55,000m ²
管理者	帯広市
特徴	子供からお年寄りまで楽しめるパークゴルフ場であり、コース横には札内川のせせらぎが聞こえます。河畔林を残した林間コースもあり、深緑の香りがするコースとなっています。
主な利用	散策、スポーツ
利用者数	
点検参加人数	27名



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆（四つ星）

相当良い。満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			5%		○		
2	水はきれいですか								
3	流れている水の量は十分ですか								
4	ゴミがなくきれいですか	○			14%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか	○			5%			○	
6	景色はいいですか	○			5%			○	
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		0%			○	
9	水辺へ入りやすいですか								
10	広場は利用しやすいですか	○			0%			○	
11	休憩施設や木陰は十分ですか	○			10%			○	
12	散歩はしやすいですか	○			0%			○	
13	トイレは使いやすいですか		○		42%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか	○			5%			○	
15	駐車場は使いやすいですか	○			14%			○	

良い点

悪い点

■ 特に良い点

林の中のパークゴルフ場は、景色も良く木陰もありとても良い。パークゴルフ場として広くてきれいに整備されている。

■ 特に悪い点

縦長のコースなので駐車場が使いづらい印象がある。トイレは必ず必要なのでもう少し良い施設に。かなり臭っている。

■ 総合コメント

木陰の林間コースが特色です。芝も良く管理されています。縦に長いコースなので、トイレと駐車場の設置位置に関して改善があると、より評価が高まると思われます。


～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：札内川 売買川合流点親水広場

小さな子どもが遊べる親水公園

■ 売買川合流点親水広場はこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系札内川左岸7.1K付近
所在地	北海道帯広市東5条南27丁目地先
アクセス	国道236号南橋から900m
面積	6,500m ²
管理者	帯広市
特徴	清流日本一にもなった札内川と売買川の合流点の河川敷に整備されていて、広場には子供達が水遊びできる水路があり、多くの市民が散歩や水遊びに訪れる場所となっています。
主な利用	散策、自然観察、水遊び
利用者数	
点検参加人数	27名



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆（四つ星）

相当良い。満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			10%		○		
2	水はきれいですか	○			10%		○		
3	流れている水の量は十分ですか	○			5%		○		
4	ゴミがなくきれいですか		○		43%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか	○			11%		○		
6	景色はいいですか	○			16%		○		
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか	○			10%		○		
9	水辺へ入りやすいですか	○			5%		○		
10	広場は利用しやすいですか	○			14%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか	○			32%		○		
12	散歩はしやすいですか	○			0%			○	
13	トイレは使いやすいですか		○		27%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか	○			5%			○	
15	駐車場は使いやすいですか		○		14%				○

良い点

悪い点

■ 特に良い点

施設は遊具もあり、木陰も豊富で良い。
水のきれいさに驚きました。子どもの水遊びに最適な広場ですね。
素晴らしいところである。川の流れの音が清々しく感じる、また来たいと思う。
草刈りが行き届いており、きれいで良かった。

■ 特に悪い点

大通り側の入口にわかりやすい案内看板が必要。
流木、ゴミが目立っていた。きれいにしたほうが良い。

■ 総合コメント

札内川のきれいな水が流れる親水水路、木製遊具がある大きな芝生広場などきれいに整備されています。利用者が多いためかゴミがやや目立ちましたが、利用者のマナー向上が望まれます。また、入口に案内看板があると、より利用しやすくなると思われます。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名： 札内川 大正地区水辺の楽校

木の実の森と清流の楽校

■ 大正地区水辺の楽校はこんな所

河川名	1級河川十勝川水系札内川右岸 20.1K～20.7K
所在地	北海道帯広市大正町西1線地先
アクセス	第二大川橋下流右岸側
面積	25,000m ²
管理者	帯広開発建設部
特徴	水辺の楽校の近くに老人ホームがあり、そのためスロープや散策路がユニバーサルデザインになっています。水辺の近くには、切り株をデザインした腰掛けなどが整備されています。
主な利用	散策、自然観察
利用者数	
点検参加人数	27人



■ 平成21年現在の成績表

総合的な成績： ☆☆☆ (三つ星)

かなり良い部分があり、一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要%	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか		○		23%		○		
2	水はきれいですか	○			9%		○		
3	流れている水の量は十分ですか	○			5%		○		
4	ゴミがなくきれいですか		○		23%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか		○		52%		○		
6	景色はいいですか		○		11%		○		
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		36%		○		
9	水辺へ入りやすいですか		○		57%		○		
10	広場は利用しやすいですか		○		37%			○	
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		33%			○	
12	散歩はしやすいですか		○		12%		○		
13	トイレは使いやすいですか			○	87%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか		○		25%			○	
15	駐車場は使いやすいですか		○		25%			○	

良い点

悪い点

■ 特に良い点

木チップの舗装の上は歩きやすくて良い。
自然豊か、木の種類が多くて良い。
水がきれい而下流の水よりきれいに見えた。

■ 特に悪い点

トイレの利用者のマナーが極めて悪い。早急な清掃が必要。
水辺の楽校近辺は川の本流になっていて深く非常に危険、対策が必要と思う。

■ 総合コメント

歩きやすいウッドチップ舗装、アプローチが容易な斜路が高評価を得ましたが、川の流れが変化したため水遊びには危険な場所があり、水辺の楽校としては対策が必要です。また、トイレなど施設の維持管理が課題です。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：札内川 段丘沿いの河畔林(ケショウヤナギ・ドロキ)

段丘林と河畔林が出会う場所

■ 段丘沿いの河畔林(ケショウヤナギ・ドロキ)はこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系札内川左岸22.2K～23.8K
所在地	北海道帯広市富士町地先
アクセス	第2大川橋(富士築堤)より1.5km上流の地点
面積	235,000m ²
管理者	帯広開発建設部
特徴	ケショウヤナギの自生地になっており札内川の両岸はケショウヤナギで囲まれています。自然観察には良い場所となっています。
主な利用	自然観察
利用者数	
点検参加人数	26名



■ 平成21年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆ (三つ星)

かなり良い部分があり、一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要%	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			10%		○		
2	水はきれいですか	○			13%			○	
3	流れている水の量は十分ですか	○			11%			○	
4	ゴミがなくきれいですか	○			21%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか		○		18%			○	
6	景色はいいですか	○			0%			○	
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		6%			○	
9	水辺へ入りやすいですか		○		0%			○	
10	広場は利用しやすいですか								
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		8%			○	
12	散歩はしやすいですか		○		6%			○	
13	トイレは使いやすいですか								
14	案内看板はわかりやすいですか								
15	駐車場は使いやすいですか								

良い点

悪い点

■ 特に良い点

段丘林、河畔林の形状が明確で理解しやすい。またケショウヤナギの大木が豊富で良い。地形がよく分かる。

■ 特に悪い点

河川に近づきづらい。

■ 総合コメント

昔、札内川が形作った段丘と、河川敷に広がる河畔林がつながっていて、豊かな自然が感じられます。藪を抜けないと川に近付けないのが残念。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名： 札内川 札内川総合運動公園

スポーツ、散策、水遊び、いろいろできる運動公園

■ 札内川総合運動公園はこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系札内川右岸33.4K～35.1K
所在地	北海道河西郡中札内村中札内地先
アクセス	中札内村役場から 1.4 km、中札内橋のたもと
面積	180,000m ²
管理者	中札内村
特徴	国道に隣接しアクセス性に優れており、パークゴルフ・ソフトボール・野球場等スポーツ広場として知られています。照明もあり夜間でも利用できる河川空間です。
主な利用	散策、スポーツ、自然観察
利用者数	
点検参加人数	27名



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆（四つ星）

相当良い。満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			5%		○		
2	水はきれいですか								
3	流れている水の量は十分ですか								
4	ゴミがなくきれいですか	○			18%		○		
5	危険な場所がなくて安全ですか	○			5%		○		
6	景色はいいですか	○			5%		○		
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか	○			0%		○		
9	水辺へ入りやすいですか								
10	広場は利用しやすいですか	○			10%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか	○			19%			○	
12	散歩はしやすいですか	○			5%		○		
13	トイレは使いやすいですか		○		32%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか	○			10%			○	
15	駐車場は使いやすいですか	○			10%			○	

良い点

悪い点

■ 特に良い点

広い駐車場があること。
夜間照明も有り、運動公園としてすばらしい。
公園の配置、トイレの管理が良い。公園敷地内の水路も一体的で管理も良い。
いろいろなスポーツ施設と併用になっていて良い。

■ 特に悪い点

休憩所を早急に作って欲しい。
公園内にベンチが欲しい。
トイレの衛生設備が悪い。

■ 総合コメント

スポーツ施設が充実しているだけでなく、木立の中をきれいな小川が流れ気持ちの良い空間となっています。広い公園であることから、ベンチや休憩施設整備の拡充が必要なところもあります。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：音更川 柳町広場パークゴルフ場化粧柳コース

健康と憩いのパークゴルフ場

■ 柳町広場パークゴルフ場化粧柳コースはこんな所

河川名	1級河川十勝川水系音更川右岸3.7k～4.3k
所在地	北海道河東郡音更町柳町南区地先
アクセス	柳町小学校より約1km
面積	90,000m ²
管理者	音更町
特徴	住宅地に近いので、利用者が多く、コースは平坦で高齢の方には、足にやさしく楽しめる広場です。
主な利用	散策、スポーツ
利用者数	
点検参加人数	29名



■ 平成21年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆（四つ星）

相当良い。満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備 必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に 重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			13%			○	
2	水はきれいですか								
3	流れている水の量は十分ですか								
4	ゴミがなくきれいですか	○			17%		○		
5	危険な場所がなくて安全ですか	○			35%		○		
6	景色はいいですか	○			4%			○	
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		23%		○		
9	水辺へ入りやすいですか								
10	広場は利用しやすいですか	○			24%			○	
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		52%		○		
12	散歩はしやすいですか	○			23%			○	
13	トイレは使いやすいですか	○			18%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか		○		39%			○	
15	駐車場は使いやすいですか		○		57%		○		

良い点 悪い点

■ 特に良い点

広い駐車場と町民に開放された設備の併用が良いと思う。利用者も多くて評判良いことがうかがえる。
トイレがきれい、ゴミ等なく美しい、樹木が多くもなく、少なくともないので良い。
見通し良く広々とし気持ちよく過ごせます。

■ 特に悪い点

芝の上に駐車している車が多い。駐車場をもう少し広くした方が良いと思う。
もう少し木陰がほしい。駐車場にパークゴルフのボールが飛んで来そう。ネットが必要。

■ 総合コメント

コースや周囲の草刈り、トイレなど手入れが行き届いていて、気持ちよく利用できるパークゴルフ場です。高齢の利用者が多いので、木陰など休憩場所があるとよりよい場所になると思われます。また、駐車スペースの拡充が望まれます。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：音更川 音更川地区水辺の楽校

水生生物の観察に最適な水辺の楽校

■ 音更川地区水辺の楽校はこんな所

河川名	1 級河川十勝川水系音更川右岸5.0K～5.8K
所在地	北海道河東郡音更町東通 19 丁目地先
アクセス	よつば乳業十勝主管工場より 0.7 km
面積	167,000m ²
管理者	帯広開発建設部
特徴	音更水辺の楽校には、ケショウヤナギ等の貴重な河畔林があります。また、当地を利用する地域住民組織が、子供たちの自然体験をサポートするなど活発な行動が行われています。
主な利用	散策、自然観察
利用者数	
点検参加人数	29名



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆（三つ星）

かなり良い部分があり、一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			18%		○		
2	水はきれいですか	○			0%		○		
3	流れている水の量は十分ですか	○			0%		○		
4	ゴミがなくきれいですか		○		42%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか		○		41%		○		
6	景色はいいですか		○		18%			○	
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		48%		○		
9	水辺へ入りやすいですか		○		46%		○		
10	広場は利用しやすいですか		○		40%			○	
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		30%			○	
12	散歩はしやすいですか		○		36%		○		
13	トイレは使いやすいですか		○		60%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか		○		32%		○		
15	駐車場は使いやすいですか		○		15%		○		

良い点

悪い点

■ 特に良い点

園路や休憩場所は自然な感じで良い。
自然そのままで良い、水も流れる量は少ないがきれい。
水生動物が多くみられ、観察等にとてもよい条件です。

■ 特に悪い点

トイレをもっと近くに設置した方が良い。
休憩場所がほしい。

■ 総合コメント

入口付近を流れる小川は水深も浅く小さな子供でも水遊びができそうです。また、ケショウヤナギなど大きな木が茂る森を抜ける散策路も冒険要素が感じられ好評でしたが、音更川本流へのアクセスや広場の木陰、トイレの位置などについて改善が必要と思われます。

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：音更川 河畔林内の蛇行河川

蛇のように曲がりくねって流れる川

■ 河畔林内の蛇行河川はこんな所

河川名	1級河川十勝川水系音更川左右岸15.6K～19.4K
所在地	北海道河東郡音更町字東音更地先
アクセス	国道(241)沿いにある平和園から車で約距離2km
面積	860,000m ²
管理者	帯広開発建設部
特徴	自然にできたへびのような流れをしている川、蛇行河川です。大規模な河畔林に囲まれ雄大で素晴らしい景観の魅力的な川です。
主な利用	自然観察
利用者数	
点検参加人数	29名



■ 平成21年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆ (三つ星)

かなり良い部分があり、一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要%	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			0%		○		
2	水はきれいですか	○			9%		○		
3	流れている水の量は十分ですか	○			0%			○	
4	ゴミがなくきれいですか	○			9%			○	
5	危険な場所がなくて安全ですか		○		9%		○		
6	景色はいいですか	○			0%			○	
7	歴史・文化を感じますか								
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		9%			○	
9	水辺へ入りやすいですか		○		8%			○	
10	広場は利用しやすいですか								
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		21%			○	
12	散歩はしやすいですか			○	10%			○	
13	トイレは使いやすいですか								
14	案内看板はわかりやすいですか								
15	駐車場は使いやすいですか								

良い点

悪い点

■ 特に良い点

あまり人の入らない所なので整備としては、これで十分だと思います。
豊かな自然が感じられる河川敷です。

■ 特に悪い点

川には近づきにくい。

■ 総合コメント

蛇行や流路の変化による多様な地形があり、川の原形を観察することができる場所です。施設整備の際には自然な流れを損なわない配慮が必要です。