



平成30年10月5日

平成30年10月5日に発生した胆振地方中東部を震源とする 地震に係る災害情報について

北海道開発局では、平成30年10月5日（金）に発生した胆振地方中東部を震源とする地震において直轄施設を点検しました。点検結果（17時00分現在）について別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

○問合せ先について

電話(代表) 011-709-2311

対応課	対応者	内線番号
道路について	道路維持課 高山(たかやま)補佐	5383
	道路維持課 布施(ふせ)補佐	5821
河川について	河川管理課 大東(おおつか)河川情報管理官	5322
ダムについて	河川管理課 大東(おおつか)河川情報管理官	5322
港湾について	空港・防災課 日色(ひいろ)課長補佐	5632
農業について	農業設計課 伊藤(いとう)企画官	5552
上記以外について	防災課 横濱(よこはま)防災企画官	5954
	防災課 吉田(よしだ)課長補佐	5944

別紙

○地震の概要

地震発生時刻	平成30年10月05日08時58分
発生場所（震源位置）	胆振地方中東部 （北緯42度35.5分、東経141度57.9分、深さ31km(暫定値)）
規模（マグニチュード）	5.2(暫定値)
最大震度	5弱 ※津波なし
各地の震度（震度4以上）	震度5弱・・・厚真町、むかわ町、平取町 震度4・・・安平町

○直轄施設の状況

（道路）

対象路線：5路線（国道234号、国道235号、国道237号、国道274号、
日高自動車道（苫東中央IC～日高富川IC）
点検結果、異常なし

（河川）

鷗川・・・鷗川左岸、豊和泉築堤 KP32.8 付近 天端（砂利道）に縦断クラック確認
応急復旧については、10月5日15時15分完了
上記以外は異常なし。
沙流川・直轄全区間において異常なし。

（ダム）

二風谷ダム・・・1次点検・2次点検終了、異常なし

（港湾）

苫小牧港（東港）・・・コンテナターミナル取付部の舗装に幅数ミリのクラック確認。
港湾利用への支障なし

（農業）

厚真ダム、瑞穂ダム、穂別ダムの点検終了、異常なし。