


胆振東部地震による苫小牧港(東港区)の被災状況



中央ふ頭2号岸壁 エプロンひび割れ



船だまり-4M物揚場 上部コンクリート前出し



船だまり-3M物揚場 エプロンひび割れ