

平成28年 4月25日

報道機関各位



室蘭開発建設部 広報官

河川・砂防・ダム・海岸施設の

安全利用点検の結果について

～平成28年度も継続して取り組んでいます～

平成28年3月25日にお知らせしました河川・砂防・ダム・海岸施設の安全利用点検の結果について、別紙のとおりお知らせします。

点検の結果、すべての施設について異常・破損等がなく、安全に利用できることが確認できました。

室蘭開発建設部では、例年、水辺の利用が多くなるゴールデンウィーク前までに、地域の皆様が安心して河川・ダム・砂防・海岸施設を利用していただけるよう、施設の安全利用点検を実施しています。

雪解け後のこの時期は、川の水かさが増す時期となっていますので、河川等のご利用に当たっては、十分な注意をお願いします。

点検結果は、室蘭開発建設部ホームページにも掲載しております。

http://www.hkd.mlit.go.jp/kasen_info/kasen-tenken/kekka_index.html

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部

公物管理課 課長 信田 裕二 0143-25-7041(ダイヤル)

治水課 課長 高橋 慶久 0143-25-7045(ダイヤル)

苫小牧河川事務所 総務課 課長 佐藤 雅人 0144-57-9800 内線 221

二風谷ダム管理所 所長 石井 仁 01457-2-4262 内線 221

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	北海道開発局		事務所名	室蘭開発建設部		水系名	鷓川水系		河川名	鷓川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検結果		実施する応急措置 (予定)			
区域番号	左右岸	距離標									
①	左右岸	2km600 ～3km400 (たんぽぽ公園、ししやも公園)	H28.4.6	<ul style="list-style-type: none"> ・堤防 ・低水護岸等 ・管理用道路 ・樋門 ・防護柵 	<ul style="list-style-type: none"> ○堤防天端の凹凸 ○堤防法肩の崩れ ○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等への落ち込み ○管理用道路の陥没等への落ち込み ○管理橋への進入(門扉手摺りの損傷、施錠) ○構造物周辺から水域への転落 ○構造物周辺の陥没への落ち込み ○土砂の堆積状況 ○破損状況 ○樋門水路の防護柵 	<ul style="list-style-type: none"> 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 					
②	左右岸	41km000 ～42km000 (川沿公園)	H28.4.6	<ul style="list-style-type: none"> ・堤防 ・低水護岸等 ・管理用道路 	<ul style="list-style-type: none"> ○堤防天端の凹凸 ○堤防法肩の崩れ ○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等への落ち込み ○管理用道路の陥没等への落ち込み 	<ul style="list-style-type: none"> 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 					

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)

・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	北海道開発局		事務所名	室蘭開発建設部		水系名	鷓川水系		河川名	鷓川	
対 象 区 域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点 検 結 果		実施する応急措置 (予 定)			
区域番号	左右岸	距離標									
				<ul style="list-style-type: none"> ・樋門 ○管理橋への進入（門扉手摺りの損傷、施錠） ○構造物周辺から水域への転落 ○構造物周の陥没等への落ち込み ○土砂の堆積状況 ・防護柵 ○破損状況 	<ul style="list-style-type: none"> 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 						

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	北海道開発局		事務所名	室蘭開発建設部		水系名	沙流川水系	河川名	沙流川
対 象 区 域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点 検 結 果		実施する応急措置 (予 定)	
区域番号	左右岸	距離標							
①	右岸	2km800 ～ 3km800 (せせらぎ公園)	H28.4.6	<ul style="list-style-type: none"> ・ 堤防 ・ 低水護岸等 ・ 管理用道路 ・ 樋門 ・ 防護柵 ・ その他 	<ul style="list-style-type: none"> ○堤防天端の凹凸 ○堤防法肩の崩れ ○親水護岸からの滑り 落ち ○護岸及び天端周辺の 陥没等への落ち込み ○管理用道路の陥没等 への落ち込み ○管理橋への進入（門 扉手摺りの損傷、 施錠） ○構造物周辺から水域 への転落 ○構造物周辺の陥没等 への落ち込み ○土砂の堆積状況 ○破損状況 ○案内表示 	<ul style="list-style-type: none"> 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 			
②	右岸	16km200 (平取親水公園)	H28.4.6	<ul style="list-style-type: none"> ・ 堤防 ・ 低水護岸等 ・ 管理用道路 	<ul style="list-style-type: none"> ○堤防天端の凹凸 ○堤防法肩の崩れ ○親水護岸からの滑り 落ち ○護岸及び天端周辺の 陥没等への落ち込み ○管理用道路の陥没等 への落ち込み 	<ul style="list-style-type: none"> 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 			

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	北海道開発局		事務所名	室蘭開発建設部		水系名	沙流川水系		河川名	沙流川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検結果		実施する応急措置 (予定)			
区域番号	左右岸	距離標									
				・樋門	○管理橋への進入（門扉手摺りの損傷、施錠）	異常なし					
					○構造物周辺から水域への転落	異常なし					
					○構造物周辺の陥没等への落ち込み	異常なし					
				・防護柵	○破損状況	異常なし					

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

砂防施設の安全利用点検に関する点検結果

苫小牧河川事務所

砂防設備名称	点検実施日	点検項目				その他
		遊砂地及び砂防堰堤本体	砂防設備内への立ち入り等		管理用通路等	
		砂防設備等に高所からの転落等の危険性がある場合に、必要に応じて対策(柵又は看板の設置)が行われているか。	適切に危険注意喚起の看板等が設置されているか。	破損がないか。	ゲート等が破損していないか。	損傷等があり支障はないか。
覚生川3号遊砂地	H28.4.7	転落防止柵等異常なし	設置している。	破損なし	破損なし	支障等なし
錦多峰川2号遊砂地	H28.4.7	転落防止柵等異常なし	設置している。	破損なし	破損なし	支障等なし
有珠川砂防堰堤	H28.4.7	転落防止柵等異常なし	設置している。	破損なし	破損なし	支障等なし
小糸魚川遊砂地	H28.4.7	転落防止柵等異常なし	設置している。	破損なし	破損なし	支障等なし
小糸魚川砂防堰堤	H28.4.7	転落防止柵等異常なし	設置している。	破損なし	破損なし	支障等なし
小泉の沢川1号砂防堰堤	H28.4.7	転落防止柵等異常なし	設置している。	破損なし	破損なし	支障等なし
小泉の沢川遊砂地	H28.4.7	転落防止柵等異常なし	設置している。	破損なし	破損なし	支障等なし
覚生川1号砂防堰堤	H28.4.7	転落防止柵等異常なし	下流の覚生川3号遊砂地に設置している。	破損なし	破損なし	支障等なし

海岸保全施設における安全利用点検に関する点検結果

海岸名及び対象地区・施設	安全利用点検の主な項目	安全利用点検の方法	一般利用上の危険又は支障の状況	改善措置	点検実施日
◆胆振海岸					H28.4.8
苦小牧工区・樽前工区	直立護岸及び緩傾斜護岸				
直立護岸	・護岸からの転落の危険性	目視	異常なし		
緩傾斜護岸	・護岸背面における陥没	目視	異常なし		
その他	・看板、ベンチ	目視、指触	異常なし		
白老工区・北吉原工区	直立護岸及び緩傾斜護岸				H28.4.8
直立護岸	・護岸からの転落の危険性	目視	異常なし		
緩傾斜護岸	・護岸背面における陥没	目視	異常なし		
突堤及び養浜	突堤及び養浜				
	・突堤付近における養浜の陥没	目視、指触	異常なし		
その他	・看板、ベンチ	目視、指触	異常なし		