

平成29年9月29日
帯広開発建設部

正面衝突事故及び追突事故を防止します!

～国道38号で事故ゼロプランを推進～

滝川市と釧路市を結ぶ国道38号の下記2箇所において、路肩狭小箇所の正面衝突事故、交差点内の追突事故等が発生しています。

このため帯広開発建設部では、交通事故対策として路肩の拡幅、ランブルストリップス、滑り止め舗装、カラー舗装、路面標示（注意表示）の工事に着手しますので、お知らせします。

帯広開発建設部では、交通事故データや地域の方々からの意見を基に選定された「事故危険区間」について、集中的・重点的に交通事故の撲滅に取り組む「事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)」を推進しています。

工事期間中は交通規制等により、通行中の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

- 工事箇所 : ①国道38号 新得町新得基線（資料1参照）
②国道38号×道道忠別清水線交差点（上川郡清水町御影）（資料2参照）
- 工事着手 : ①平成29年10月中旬（期間4か月程度）
②平成29年10月中旬（期間1か月程度）

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

○ 工事内容について

帯広道路事務所 第1工務課長 中山 光広（代表 0155-25-1250）

○ 事故ゼロプランについて

帯広開発建設部 道路計画課 課長 瓜生 和幸（直通 0155-24-4106）

帯広開発建設部ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html>



しんとく きせん
国道38号 新得町 新得基線地区事故の対策について
 ～ 事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)を推進～

●事故発生状況

当該箇所は、国道38号の新得町郊外に位置する単路区間で、路肩幅員が狭小かつカーブ区間の前後が長い直線区間なため、速度超過及びハンドル操作ミス等による正面衝突事故や、路外の工作物に衝突する事故が発生しています。

●整備の概要

事業箇所 かみかわ しんとく しんとくきせん 国道38号 上川郡新得町新得基線
 整備内容 路肩拡幅、ランブルストリップス、滑り止め舗装、段差舗装、路面標示(注意表示)


位置図




現況写真



整備前



整備後



国道38号 清水町 道道忠別清水線交差点の事故対策について

～ 事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)を推進～

●事故発生状況

当該箇所は、国道38号と道道忠別清水線が交わる交差点で、見通しの良い直線区間であるため、速度超過や前方不注意により追突する事故が多く発生しています。

●整備の概要

事業箇所 国道38号 上川郡清水町字御影


整備内容 滑り止め・カラー舗装、路面標示(注意表示)



現況写真



整備前



整備後

