


平成15年9月26日発生 十勝沖地震 直轄河川緊急復旧工事位置図

平成15年10月30日17時現在 帯広開発建設部 治水課

工事番号	河川名	LR	距離標	堤防状況
1	十勝川	右岸	KP 2.967~KP 3.927	縦断亀裂・すべり崩壊
2	"	"	KP 4.129~KP 4.453	縦断亀裂
3	"	"	KP 4.905~KP 5.020	縦断亀裂
4	"	左岸	KP 4.790~KP 4.913	縦断亀裂・横断亀裂
5	"	"	KP11.400~KP19.400	縦断亀裂
6	牛首別川	右岸	KP 0.501~KP 0.800	縦断亀裂
7	"	左岸	KP 0.100~KP 0.150	すべり崩壊
8	"	"	KP 3.230~KP 4.790	縦断亀裂・すべり崩壊
9	礼作別川	右岸	KP-0.100~KP 0.600	縦断亀裂
10	利別川	左岸	KP 2.200~KP 2.650	縦断亀裂
11	浦幌十勝川	左岸	KP 0.670~KP 0.750	すべり崩壊
12	"	"	KP 4.445~KP 4.550	縦断亀裂・すべり崩壊
13	浦幌川	左岸	KP-0.405~KP-0.205	縦断亀裂
14	"	"	KP 0.050~KP 0.105	すべり崩壊
15	"	右岸	KP-0.065~KP 0.125	縦断亀裂
16	下頃辺川	右岸	KP 2.000~KP 2.065	すべり崩壊
17	"	"	KP 2.200~KP 3.800	縦断亀裂・すべり崩壊
18	"	"	KP 6.600~KP 6.650	縦断亀裂・すべり崩壊
19	"	左岸	KP 0.010~KP 0.050	縦断亀裂
20	"	"	KP 4.200~KP 4.250	縦断亀裂・すべり崩壊
21	"	"	KP 5.400~KP 5.480	縦断亀裂
22	"	"	KP 7.370~KP 7.770	縦断亀裂・すべり崩壊



凡例

	工事中
	完了(前回報告分)
	完了(今回報告分)

緊急復旧工事完了箇所写真

5 十勝川左岸 KP11.400 ~ KP19.400

着手前



完了



6 牛首別川右岸 KP0.501 ~ KP0.800

着手前



完了



10 利別川左岸 KP2.200 ~ KP2.650

着手前



完了



緊急復旧工事完了箇所写真

15 浦幌川右岸 KP-0.065 ~ KP0.125

着手前



完了



16 下頃辺川右岸 KP2.000 ~ KP2.065

着手前



完了



17 下頃辺川右岸 KP2.200 ~ KP3.800

着手前



完了



緊急復旧工事完了箇所写真

21 下頃辺川左岸 KP5.400 ~ KP5.480

着手前



完了



22 下頃辺川左岸 KP7.370 ~ KP7.770

着手前



完了

