

日付：平成15年 9月26日 14:00現在
帯広開発建設部平成15年北海道釧路沖地震災害対策本部
情報・調整班

数値等は今後変わる可能性があります。
下線部が変更箇所

北海道釧路沖地震に関する情報（第4報）

1 地震情報（平成15年 9月26日 8時30分 釧路地方気象台発表）

（1）発生日時：平成15年 9月26日 4時50分ころ

（2）震源地：釧路沖（北緯 41度47分 、東経 144度05分）

（3）震源の深さ：約 42 km

（4）地震の規模：M 8.0 （暫定値）
（マグニチュード）

（5）震度3以上が観測された地域
震度6弱 日高支庁中部、日高支庁東部、十勝支庁北部、十勝支庁中部、十勝支庁南部
釧路支庁中南部
震度5強 以下省略

（6）震度3以上が観測された市町村

震度	帯広開発建設部管内
震度6弱	幕別町、鹿追町、豊頃町、忠類村（忠類）
震度5強	更別村、本別町、広尾町、足寄町、帯広市
震度5弱	音更町、清水町、忠類村（明和）、芽室町、上士幌町
震度4	なし
震度3	なし

2 津波予報（平成15年 9月26日04時58分 札幌管区気象台発表）

（1）津波警報：北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部

3 津波予報（平成15年 9月26日09時00分 札幌管区気象台発表）

（1）津波警報切替：北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部
津波注意報

北海道太平洋沿岸東部：網走支庁・根室支庁境界～釧路支庁・十勝支庁境界の沿岸
北海道太平洋沿岸中部：釧路支庁・十勝支庁境界～日高支庁・胆振支庁境界の沿岸

1(2)地震情報(平成15年 9月26日 6時22分 釧路地方気象台発表)

- (1)発生日時：平成15年 9月26日 6時08分ころ
- (2)震源地：釧路沖(北緯41.7°、東経143.8°)
- (3)震源の深さ：約60km
- (4)地震の規模：M7.0(推定)
(マグニチュード)
- (5)震度3以上が観測された地域
震度4 十勝支庁北部、十勝支庁中部、十勝支庁南部(十勝支庁のみ記載)
以下省略

(6)震度3以上が観測された市町村

震度	帯広開発建設部管内
震度6弱	なし
震度5強	なし
震度5弱	なし
震度4	忠類村(忠類)、芽室町、更別村、広尾町、鹿追町、帯広市、清水町、豊頃町、幕別町、音更町
震度3	本別町、忠類村(明和)、足寄町

1(3)地震情報(平成15年 9月26日 7時28分 釧路地方気象台発表)

- (1)発生日時：平成15年 9月26日 7時20分ころ
- (2)震源地：十勝沖(北緯42.1°、東経143.9°)
- (3)震源の深さ：約40km
- (4)地震の規模：M5.5(推定)
(マグニチュード)
- (5)震度3以上が観測された地域
震度3 十勝支庁南部(十勝支庁のみ記載)
以下省略

(6)震度3以上が観測された市町村

震度	帯広開発建設部管内
震度6弱	なし
震度5強	なし
震度5弱	なし
震度4	なし
震度3	広尾町、忠類村(忠類)
震度2	豊頃町、幕別町、忠類村(明和)、本別町、更別村
震度1	帯広市、足寄町、清水町、上士幌町、芽室町

1(4)地震情報(平成15年 9月26日11時54分 釧路地方気象台発表)

- (1) 発生日時 : 平成15年 9月26日 11時35分ころ
- (2) 震源地 : 釧路沖(北緯 42.0°、東経 144.7°)
- (3) 震源の深さ : 約 10 km
- (4) 地震の規模 : M 5.8 (推定)
(マグニチュード)
- (5) 震度3以上が観測された地域
震度3 十勝支庁中部、十勝支庁南部(十勝支庁のみ記載)
以下省略

(6) 震度3以上が観測された市町村

震度	帯広開発建設部管内
震度6弱	なし
震度5強	なし
震度5弱	なし
震度4	なし
震度3	忠類村(忠類)、帯広市

- ・ 札内川ダム管理所 : 被災なし
- ・ 広尾道路総合事業所 : 被災なし
- ・ 大津道路建設事業所 : 事務所ドア1カ所開かない。電気、水道、ガス使用不能
地震に伴う停電によりLAN関連通信一時使用停止
- ・ 足寄道路建設事業所 : 執務室、車庫、電話～使用可能
- ・ 清水道路維持事業所 : 被災なし
- ・ 足寄道路維持事業所 : 合宿所厨房に1 m以上の数本の亀裂あり
- ・ 浦幌道路維持事業所 : 停電～発動発電機運転中 9:49 電気復旧
地震によるNTT回線寸断によりLAN関連通信一時使用停止
13:00 復旧
- ・ 十勝港湾建設事業所 : 執務室、車庫、多重無線、電気、連絡車～使用可能
- ・ 鹿追地域農業開発事業所 : 被災なし
- ・ 十勝南部農業開発事業所 : 被災なし

(2) 情報・調整班 (船舶機械及び情報通信施設の被災状況)

- 災害対策用機械 : 異常なし
- 船舶機械類 : 異常なし
- 多重無線施設 : 異常なし

(3) 河川対策班(河川、ダム)

<河川>

(指定区間外区間)

- 十勝川上流部 : 調査中
- 猿別川 : 調査中
- 途別川 : 調査中
- 土幌川 : 調査中
- 札内川 : 調査中
- 戸蔭別川 : 調査中
- 帯広川 : 調査中
- 音更川 : 調査中
- 然別川 : 調査中
- 十勝川下流部 : 左岸KP19.6 堤防天端に縦断亀裂 幅1cm、延長100m
- : 追加報告 KP13.6~19.6 天端部において10mの長さで継続的なクラック、幅1cm位、深さ1m、延長6,000m
- : 左岸KP10.8~19.6(幌岡築堤) 堤防天端に縦断亀裂 幅1cm~1m、深さ1m 延長8,800m
- : 右岸KP13 堤防天端に亀裂
- : 右岸KP17~21(茂岩築堤) 堤防天端に縦横断亀裂(セツテ付近) 舗装亀裂5~10cm、延長4,000m
- 下牛首別CCTV盛土基礎周辺陥没有
- : 右岸KP8~11(旅来築堤) 堤防天端に縦断亀裂 深さ1~2m、延長3,000m 堤内取付クラック1~2m、堤外側液状化、堤内側盛土せり出し
- : 左岸KP24.8~25.6(育素多築堤) 堤防天端に縦断亀裂 幅1.3m、深さ1.8m、延長800m
- : 左岸KP22.1~22.3(育素多築堤) 堤防天端に縦断亀裂 幅5cm、深さ50cm、延長200m
- 堤防天端に縦断亀裂 幅50cm、深さ1.5m、延長100m
- : 左岸KP9.0(トトツキ築堤) 堤防天端に縦断亀裂2本 幅50cm、深さ1m、延長50m
- : 左岸KP8.6(トトツキ築堤) 堤防すべり崩壊(堤内) 幅50cm、段落ち50cm、深さ1m程度 延長300m
- : 左岸KP7.1(トトツキ築堤) 堤防天端に縦断亀裂(3本) 幅30cm、深さ30cm、延長50m
- : 左岸KP5.8(トトツキ築堤) 堤防天端に縦横断亀裂 幅20~30cm、深さ20~30cm、延長100m
- : 左岸KP4.7(ウツイ築堤) 堤防沈下 幅20m、沈下1m、延長20m
- : 右岸河口~KP5.8 堤防天端に縦横断亀裂 深さ1~3m、延長5,800m
- その他 大津市街樋門 翼壁・護岸・管理橋のずれ、伝送路露出
- : 右岸KP13.0~13.8 堤防天端に縦断亀裂 深さ1~2m、延長800m
- 堤防すべり崩壊 道道側に盛土のはらみ
- その他 堤外法尻に液状化
- 浦幌十勝川 : 右岸KP2.4 堤防沈下 幅2m、深さ40~50cm 延長50m
- : 左岸KP3.0 堤防すべり崩壊 幅3m、延長50m(堤内側法すべり)
- : 左岸KP2.3 堤防沈下 十勝太東5線樋門上下流の築堤が沈下 延長10m
- : 左岸KP8.0~8.1 堤防すべり崩壊 十勝太樋門 幅30cm、延長20m
- 新川水門 幅30cm、延長20m
- その他 元メタ倒れそう
- : 左岸KP0.0~0.1 堤防天端に縦断亀裂 幅30cm、延長100m
- : 左岸浦幌太樋門箇所 堤防沈下 天端1m沈下、延長100m
- : 左岸KP4.2~4.3 堤防天端に縦断亀裂 幅50cm、深さ50cm、延長100m
- : 左岸KP5.0~5.3 堤防沈下 天端50cm沈下、延長300m

浦幌川	:	調査中
下頃辺川	:	右岸KP0.0 堤防沈下 愛牛樋門 深さ10cm、延長20m
	:	右岸KP0.0 堤防天端に縦断亀裂 幅30cm、深さ20cm、延長50m
	:	右岸KP2.0 堤防天端に縦断亀裂 幅50cm、深さ50cm、延長100m
	:	堤防すべり崩壊 幅1m、深さ50cm、延長100m(すべり沈下)
	:	右岸KP2.4~2.8 堤防すべり崩壊 幅2m、深さ50cm、延長400m(すべり沈下)
	:	右岸KP3.4 堤防すべり崩壊 幅50cm、深さ30cm、延長10m(すべり沈下)
	:	右岸KP2.8~5.8 堤防天端に縦断亀裂 幅10cm、深さ30cm、延長3,000m
浦幌十勝導水路	:	調査中
牛首別川	:	左岸KP2.6(牛首別築堤) 堤防すべり崩壊(堤外) 幅1m、段落ち70cm、亀裂2m 延長20m、(堤外天端)
	:	右岸KP0.7~0.8 堤防沈下 幅1m、深さ1.3m、延長100mの天端沈下
	:	その他 堤内法尻液状化、低護のはらみ
利別川	:	左岸KP2.2~2.7(川合築堤) 堤防天端に複数の縦断亀裂 幅0.8m、深さ1.7m、延長450m 堤内法面(法肩から1m)に縦断亀裂 幅0.2m、深さ0.9m、延長400m
	:	右岸KP3.1~4.6(利別築堤) 堤防天端に縦断亀裂 幅1~2cm、深さ30~40cm、 延長345m
	:	左岸KP9.0(池田築堤) 堤防天端に縦横断亀裂 幅5mm、深さ20~30cm、延長10m
	:	左岸KP12.4(池田築堤) 堤防天端に縦横断亀裂 延長3m 幅1cm、深さ20~30cm、延長3m
	:	右岸KP9.5~10.1 堤防天端に縦断亀裂 幅1mm~1.5cm、深さ10~50cm、延長600m
十弗川	:	調査中
(2条7号区間)	:	
売買川	:	調査中
美生川	:	調査中
礼文内川	:	左岸 8線樋門上流から国道38号の間 堤内側法崩れ
	:	左岸KP0.8~国道橋(礼文内川築堤) 堤防すべり崩壊 幅4m、深さ2m、延長200m
久保川	:	左右岸KP1.3~2.3 堤防天端に縦断亀裂 幅5~40cm、深さ30~80cm、延長1,000m
礼作別川	:	調査中
十日川	:	調査中
三線川	:	調査中
本別川	:	調査中
美里別川	:	調査中
<砂防>	:	
砂防施設	:	調査中
<ダム>	:	
十勝ダム	:	異常なし(一次点検)
札内川ダム	:	異常なし(一次点検)
<補助河川>	:	
2級河川 紋別川	:	調査中
<補助ダム>	:	
佐幌ダム	:	調査中

(4) 道路対策班

<道路>

- 一般国道 38号 : 07:30 幕別町明野～浦幌町万年 (32.0km) 通行止め
08:10 豊頃町統内で交通事故 (通行止め区間内。ケガはない模様。)
(ライトバンが高さ10cmの段差にハントルを取られ打内橋高欄に衝突。)
- 一般国道236号 : 09:00 忠類村登坂片側交互規制 (路面亀裂、幅20cm、段差30cm)。
通行可能。
- 一般国道241号 : 通行可能。
- 一般国道242号 : 11:30 幕別町明野～池田町利別 (0.8km) 通行止め-千代田大橋点検中。
通行可能。
- 一般国道273号 : 通行可能。
- 一般国道274号 : 09:00 日勝峠3合目 交通事故処理のため、約30分通行止 (警察)。
09:30頃 日勝峠3合目 事故処理完了。交通開放。
- 一般国道336号 : 06:20 えりも町目黒～広尾町音調津 (11.6km) 通行止め。
06:20 広尾町音調津～広尾町ツチウシ (6.5km) 通行止め。
06:50 十勝河口橋付近 (14.4km) 通行止め。
07:30 大樹町芽武～大樹町下芽武 (2.97km) 通行止め。-歴舟橋段差。
08:00 浦幌町十勝太～ロラン (1.60km) 通行止め。
09:05 広尾町～えりも町庶野間のパトロールを開始。
09:39 広尾町～えりも町間の通行可能を確認 (危険箇所あり通行止継続)。
- 帯広広尾自動車道 : 04:56 帯広JTC～帯広川西IC 通行止

*釧路方面への回り道は、土幌～足寄～本別～釧勝峠～白糠 (R38→R241→R242→R274→R392→R38) を案内。

(5) 港湾対策班

<港湾>

●十勝港

- 第2ふ頭 : 上部工とエプロン 段差50cm。エプロン沈下15～20cm程度。
コンテナ1個転落
- 第3ふ頭 : 液状化 あり。エプロン沈下、クラック。
- 第4ふ頭 : 液状化 あり。 (-8m岸壁)エプロン沈下、クラック。
- 南埠頭 : エプロン沈下10～20cm程度。キレット10cm程度。
- 臨港道路 : 液状化 あり
- 漁港区 : 本体矢板傾斜。エプロン沈下10cm程度。キレット2～10cm程度。

<漁港>

●大津漁港

: 調査中

(6) 農業対策班

(帯広農業事務所)

- 下浦幌地区 : 道路事情等により監督員は未確認。請負者よりの情報によると、
町道横断管渠付近で町道20cm沈下。圃場取付道路9箇所が沈下 (0.4～1.0m)。
- 幕別地区 : 幕別ダム堤体法面の左岸フラケット部リップラップ及び洪水敷リップラップに滑り発生。
- 芽室地区 : 10:30 美生FP下流500mでDCIP(φ900)漏水により町道路路面が低下。通行止。
周辺畑1.0haが浸水。緊急止水弁で止水済。
- 南帯広地区 : 異常なし。
- 二宮地区 : 機場敷地内不等沈下 (～30cm)。遊水池擁壁のずれ (10cm程度前面へ傾斜)。
- 報徳地区 : 異常なし。
- 昭栄西地区 : 異常なし。
- 美生ダム : 管理棟からの視界範囲についての目視では異常なし

(鹿追地域農業開発事業所)

- 美蔓地区 : 異常なし
- 西土幌地区 : 異常なし

(十勝南部農業開発事業所)

- 札内川第一、二地区 : 現在のところ異常なし。札内川導水路通水試験中。
- 生花地区 : 調査中 (12:00までに調査結果報告予定。)

* : パイプラインについては通水していないので不明のもの有り。