


平成25年2月2日に発生した十勝地方中部地震の対応について

2月2日23時17分に十勝地方中部でマグニチュード6.4の地震が発生し、十勝管内の浦幌町桜町で震度5強を観測しました。この地震により帯広開発建設部では2日23時17分より警戒体制に入り災害警戒本部を設置しました。

十勝川流域では震度5弱以上を観測したため、地震後直ちに河川管理施設の被災状況を把握するため、目視による外観点検(1次点検)を実施しました。

また、3日早朝より、堤防上に積雪があるためスノーモビルを活用しながら、詳細な外観点検(2次点検)を実施し、堤防や樋門、ダム等の河川管理施設に異常が無いことを確認しました。

十勝川水系内の震度



目視による河川点検



スノーモビルを活用した点検



河川管理施設の点検



ダム堤体内点検

