

平成 28 年 9 月 5 日

道路の見通しを改善して安全な走行空間を確保！

～国道 231 号 ^{ましけちよう いわお} 増毛町 岩尾の交通事故対策に着手～

国道 231 号の増毛町岩尾地区では、見通しの悪いカーブ区間が連続しているため、ハンドル操作の誤り等による路外逸脱事故、工作物衝突事故や出会い頭の衝突事故が発生しています。

このため、交通事故減少を目的として、道路の線形を改良する工事に着手しますのでお知らせします。

工事期間中は、通行規制等により通行中の皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

留萌開発建設部では、交通事故データや地域の方々からの意見を基に選定された「事故危険区間」について、集中的・重点的に交通事故の撲滅に取り組む「事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)」を推進しています。

★事故ゼロプランについては、留萌開発建設部ホームページもご覧ください★

http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/douro/jiko_zero/index.html

記

- 工事箇所 : 国道 231 号 ^{ましけちよういわお} 増毛町岩尾
工事内容 : 道路の線形改良
工事期間 : 平成 28 年 9 月 5 日～
規制内容 : 片側交互通行 (大型車両通行可)
規制時間 : 7:00 から 18:00 まで (予定)

※土日・祝日、年末年始の規制は行わない予定ですが、作業の進捗や天候等により、規制日程が変更となる場合があります。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部

留萌開発事務所 第 1 道路工務課長 ^{なかい としひで} 中井 俊英 (電話 0164-42-3168 内線 621)

道路整備保全課 課長 ^{かけだ ひろし} 掛田 浩司 (電話 0164-42-2313 内線 381)

ましけちょう いわお
国道231号 増毛町岩尾の事故対策について
 ~事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)を推進~

●事故発生状況

ましけちょう いわお
 増毛町の国道231号岩尾地区では、見通しの悪いカーブ区間が連続しているため、ハンドル操作の誤り等による路外逸脱事故、工作物衝突事故や出会い頭の衝突事故が発生しています。

●整備の概要

ましけちょう いわお
 工事箇所 国道231号 増毛町岩尾 (事業延長 L=500m)
 工事内容 線形改良 (平成28年度 : 重力式擁壁設置工事)
 (平成29年度以降 : 線形改良及び海岸擁壁設置工事)


位置図



現況写真




整備前



※図はイメージであり、実際の線形とは異なります

整備後



※図はイメージであり、実際の線形とは異なります