国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

共に北海道の未来を創る 第9期北海道総合開発計画

ウポポイ 民族共生象徴空間

令和８年１１月１６日
室 蘭 開 発 建 設 部

いのちとくらしをまもる 防 災 減 災

二風谷ダムの湖内で確認された低濃度PCBを含む塗膜の研磨粉について（第３報：終報）

令和 8 年 11 月 5 日、二風谷ダムにおいて施工中のゲート塗装工事に伴う研磨作業により発生した研磨粉の一部が湖面に浮いている状況を確認しました。

当該塗装には低濃度 PCB を含む塗膜が使用されていたことから、関係機関と連携しながら湖内の研磨粉回収を 11 月 6 日 14 時 30 分までに完了しており、現時点までに貯水池内及びダム下流で研磨粉は確認されていません。

また、11 月 5 日から 11 月 13 日まで、貯水池内及び下流河川の水質調査を継続しておりましたが、分析の結果、PCB は検出されませんでしたので、お知らせいたします。


記

1. 発生日時
   令和 8 年 11 月 5 日（木）12 時 10 分頃
2. 発生場所
   二風谷ダム貯水池（北海道沙流郡平取町二風谷）
3. 確認状況
   二風谷ダムのゲート塗装工事において、塗膜を削り取る作業（ブラスト作業）中に発生した研磨粉の一部が湖面に浮いている状況を確認しました。なお、この塗膜には低濃度 PCB が含まれています。
4. これまでの対応
   ・貯水池内及びダム下流にオイルフェンスを設置したうえで、湖内の研磨粉の回収作業を実施し、11 月 6 日 14 時 30 分に回収作業を完了しました。
   ・関係する利水者へ対応状況等を説明しました。
   ・11 月 5 日から 11 月 13 日まで水質調査等（貯水池、放水口周辺、新平取大橋、沙流川橋）を実施し、分析の結果、PCB は検出されませんでした。
5. 下流への影響
   現時点までに下流への研磨粉流出は確認されておらず、また PCB は検出されていません。
6. 今後の対応
   ・貯水池内及びダム下流に設置しているオイルフェンスを撤去します。
   ・今後は、河川巡視等により監視を行っていきます。

「二風谷ダムの湖内で確認された低濃度ＰＣＢを含む塗膜の研磨粉について」の報告は終報とさせていただきます。

【問合せ先】　国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部
・全般的な問合せ
公物管理課 課長 山岸 丈洋　（電話 0143-25-1650）
・低濃度PCB回収作業について
鵡川沙流川河川事務所 副所長 亀井　尚　（電話 01457-2-4262）
室蘭開発建設部ホームページ　https://www.hkd.mlit.go.jp/mr/

位置図


ダム湖内
オイルフェンス設置箇所
二風谷ダム貯水池(KP21.4)
11/6採泥　PCB不検出（0.01mg/kg以下）
沙流川KP20.9付近
オイルフェンス設置箇所
二風谷ダム貯水池(KP21.4)
採水日：11/5、11/6、11/7、11/8、
11/9、11/10、11/11、11/12、11/13
⇒ PCB不検出（0.0005mg/L以下）
二風谷ダム放水口(KP21.3)
採水日:11/5、11/6、11/7、11/8
11/9、11/10、11/11、11/12、11/13
⇒ PCB不検出（0.0005mg/L以下）
事故発生箇所
二風谷ダム
二風谷ダム貯水池(KP21.4)
二風谷ダム貯水池(KP21.4)
二風谷ダム放水口(KP21.3)
新平取大橋(KP16.2)
採水日11/5、11/6、11/7、11/8
11/9、11/10、11/11、11/12、11/13
⇒ PCB不検出（0.0005mg/L以下）
沙流川橋(KP2.8)
11/5、11/6、11/7、11/8
11/9、11/10、11/11、11/12、11/13
⇒ PCB不検出（0.0005mg/L以下）
凡　例
事故発生箇所
水質調査箇所
底質調査箇所
厚真町
むかわ町
平取町
日高自動車道
二風谷ダム
シケレベツ川
国土地理院地図