国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

共に北海道の未来を創る 第9期北海道総合開発計画

ウポポイ 民族共生象徴空間

令和８年１１月６日
室蘭開発建設部

いのちとくらしをまもる 防災減災

二風谷ダムの湖内で確認された低濃度PCBを含む塗膜の研磨粉について（第２報）

令和 8 年 11 月 5 日、二風谷ダムにおいて施工中のゲート塗装工事に伴う研磨作業により発生した研磨粉の一部が湖面に浮いている状況を確認しました。
当該塗装には低濃度 PCB を含む塗膜が使用されていたことから、関係機関と連携しながら湖内の研磨粉回収を進めてきましたが、本日、回収作業が完了しました。

記

1. 発生日時
令和 8 年 11 月 5 日（木）12 時 10 分頃

2. 発生場所
二風谷ダム貯水池（北海道沙流郡平取町二風谷）

3. 確認状況
二風谷ダムのゲート塗装工事において、塗膜を削り取る作業（ブラスト作業）中に発生した研磨粉の一部が湖面に浮いている状況を確認しました。なお、この塗膜には低濃度 PCB が含まれています。

4. これまでの対応
・貯水池内及びダム下流にオイルフェンスを設置したうえで、湖内の研磨粉の回収作業を実施し、本日 14 時 30 分に回収作業を完了しました。
・関係する利水者へ対応状況等を説明しました。
・本日、水質調査等（貯水池、放水口周辺、新平取大橋、沙流川橋）を実施しました。

5. 下流への影響
現時点で下流への研磨粉流出は確認されていません。

6. 今後の対応
・水質調査を引き続き実施する予定です。
・新たな事実が判明した場合は、速やかにお知らせします。

【問合せ先】　国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部
・全般的な問合せ
公物管理課 課長 山岸 丈洋　（電話 0143-25-1650）
・低濃度PCB回収作業について
鵡川沙流川河川事務所 副所長 亀井　尚　（電話 01457-2-4262）
室蘭開発建設部ホームページ　https://www.hkd.mlit.go.jp/mr/