尻別川安全利用点検を実施



樋門吐口水路の点検状況

春になり雪が解けた5月9日（金）、尻別川の親水施設等を確認する安全点検を実施しました。

尻別川では、近年ボートやカヌー、釣り等を楽しむ人々が多いことから、事故を未然に防ぐことを目的に実施したもので、当日は当部倶知安開発事務所、蘭越町、NPO法人などから12名が参加しました。

なお、今回の点検の結果、支障となるような箇所はありませんでした。

安全点検は、利用者が増える夏休みの前にも行います。

尻別川の概要

尻別川は北海道南西部に位置し、支笏湖との分水界をなすフレ岳（標高1,046m）を 源とし、喜茂別川等の支川を合わせながら羊蹄山麓を流れ、蘭越町港から日本海に注 ぐ長さ126km、流域面積1,640km2の一級河川です。

なお、尻別川の国が管理（工事）する区間で河口～豊国橋上流までの24.2kmです。