

令和8年10月改定 改定概要

項目	分類・品目		地区名・製品名・会社名等	変更内容	要因	頁
I-1 購入土砂	I-1-2	購入土砂	D-1(岩見沢)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	土-2
			D-2(深川)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	土-2
			D-4(千歳)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	土-2
			D-5(夕張)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	土-2
			D-6(当別)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	土-2
			D-7(札幌)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	土-2
I-2 生コン	I-2-6	その他コンクリート	超速硬コンクリート	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	コン-32
I-3 骨材	I-3-2	再生骨材	R-2(北広島)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-2
			R-3(栗山)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-2
			R-4(江別)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-2
			R-5(岩見沢)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-2
			R-6(滝川)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-2
			R-7(芦別)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-2
			R-8(深川)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-2
			R-9(夕張)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-2
			R-10(石狩①)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-2
			R-11(千歳)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-2
			R-12(石狩②)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-2
	I-3-4	一般骨材	P-1-1(深川①)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-4
			P-1-2(深川②)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-4
			P-2(沼田)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-4
			P-3-1(滝川)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-4
			P-3-2(雨竜)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-4
			P-4(暑寒別)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-4
			P-5-1(赤平)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-5
			P-5-2(芦別①)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-5
			P-6(美瑛)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-5
			P-7(岩見沢)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-5
			P-8(江別)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-5
			P-9(当別)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-5
			P-10(栗山)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-6
			P-11(夕張)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-6
			P-12(北広島)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-6
			P-13(札幌)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-6
			P-14(厚田)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-6
			P-15(浜益)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-6
			P-17(支笏湖)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-7
			P-18(芦別②)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-7
			P-19(幾春別)	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	骨-7

令和8年10月改定 改定概要

項目	分類・品目		地区名・製品名・会社名等	変更内容	要因	頁
Ⅱ-1 一般資材	Ⅱ-1-2	二次製品類	ブロック、縁石、集水樹、接続壁	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-1.1
	Ⅱ-1-8	接着剤	ひび割れ注入工法用注入材、プライマー	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-1.5
	Ⅱ-1-9	固化材	河川築堤用	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-1.6
	Ⅱ-1-13	ジョイントバー		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-1.6
	Ⅱ-1-14	連続繊維補強土	プレート付きアンカー	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-1.6
	Ⅱ-1-17	地すべり抑止鋼管ぐい		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-1.6
	Ⅱ-1-22	装柱金物	線名札	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-1.8
	Ⅱ-1-24	コンクリートブロック		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-1.8
	Ⅱ-1-25	ハンドホール		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-1.9
	Ⅱ-1-26	航空障害灯		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-1.9
Ⅱ-2 河川資材	Ⅱ-2-1	光ケーブル用資材		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-2.1
	Ⅱ-2-4	ゴム製止水板		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-2.1
	Ⅱ-2-7	樋門調査孔		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-2.1
	Ⅱ-2-8	クッション材併用可換鋼矢板		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-2.1
	Ⅱ-2-10	遠方監視装置取付費		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-2.2
	Ⅱ-2-17	連節ブロック用連結金具		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-2.3
	Ⅱ-2-18	混合攪拌用材料		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-2.3
Ⅱ-3 道路資材	Ⅱ-3-1	標識類	標識板	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.1
	Ⅱ-3-2	視線誘導標		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.1
	Ⅱ-3-4	橋梁用防護欄		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.2
	Ⅱ-3-6	コンクリートカッタープレート		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.3
	Ⅱ-3-8	植樹資材		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.3
	Ⅱ-3-14	簡易セキュリティーム		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.4
	Ⅱ-3-17	焼砂・焼砕石(パワ)※冬期路面管理用)		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.6
	Ⅱ-3-18	交通信号機関係施工費・賃料		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.6
	Ⅱ-3-19	鉄筋工		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.7
	Ⅱ-3-20	床版防水工		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.7
	Ⅱ-3-23	道路付属物工		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.7
	Ⅱ-3-25	区画線工		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.7
	Ⅱ-3-26	道路標識設置工		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.7
	Ⅱ-3-28	ヒーティング資材		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.8
	Ⅱ-3-29	機器単体費		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.8
	Ⅱ-3-30	電線共同溝資材		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-3.9
Ⅱ-4 空港資材	Ⅱ-4-1	コンクリート舗装用資材	目地充填材	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-4.1
	Ⅱ-4-2	鋼製柵他	空港柵用基礎ブロック	単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-4.1
	Ⅱ-4-5	誘導等基台		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-4.2
	Ⅱ-4-6	グルーピングカッタープレート		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-4.2
	Ⅱ-4-8	アスファルト乳剤		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-4.2
Ⅱ-5 農業資材	Ⅱ-5-1	硬質ポリ塩化ビニル管		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.1
	Ⅱ-5-3	鋼製短管類		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.4
	Ⅱ-5-4	空気弁類		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.5
	Ⅱ-5-7	鉄筋コンクリート管		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.14
	Ⅱ-5-9	継手類		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.15
	Ⅱ-5-10	バルブ類		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.16
	Ⅱ-5-11	フレンジレスバタフライ弁(樹脂製)		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.16
	Ⅱ-5-12	フレンジレスバタフライ弁接合材		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.16
	Ⅱ-5-13	鋼製フレンジ		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.17
	Ⅱ-5-15	落口柵		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.18
	Ⅱ-5-16	柵類		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.21
	Ⅱ-5-17	暗渠排水管部品類		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.22
	Ⅱ-5-18	ユニット		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.23
	Ⅱ-5-23	RC板・柵渠板・PC柵板		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.25
	Ⅱ-5-24	鋼製オフイスゲート		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.25
	Ⅱ-5-25	門扉類		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.26
	Ⅱ-5-26	その他農業資材		単価上昇	コスト上昇により市況上伸	Ⅱ-5.26