

令和6年7月31日

札幌開発建設部

令和6年7月23日から24日にかけての大雨による 浸水被害状況をお知らせします。

札幌開発建設部では、令和6年7月23日から24日にかけての大雨による石狩川水系雨竜川の水位上昇に伴い発生した、浸水の概況をお知らせします。

札幌開発建設部管内では、7月23日から、流域各地で激しい雨が降りました。

このため、当部が管理する雨竜川の流域市町における浸水状況をお知らせします。

※ 本速報に記載されている数値や図表は令和6年7月31日現在の速報値であり、今後、変更となる可能性があります。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部

河川計画課 課長

森田 共胤（電話番号 011-611-0329 ダイヤルイン）

流域治水対策専門官

宮下 綾太（電話番号 011-611-0329 ダイヤルイン）



札幌開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/>

令和6年7月23日から24日にかけての大雨による 浸水被害の概要(雨竜川^{う りゅう がわ})

※本速報に記載されている数値や図表は令和6年7月31日現在の速報値であり、
今後、変更となる可能性があります。


国土交通省 北海道開発局

札幌開発建設部

令和6年7月31日

- ### 出水概要
- 7月23日から24日にかけて雨竜川流域では、流域平均112mmの降雨がありました。
 - 札幌開発建設部が管理する河川では、雨竜川の多度志水位観測所において「氾濫危険水位」を超え、令和5年洪水と同規模の高い水位を記録しました。また、下流の雨竜橋観測所でも「氾濫注意水位」を超える出水となりましたが、現在は基準水位を超過している観測所はありません。
 - このため、当部が管理する雨竜川の直轄区間の一部において、浸水面積約20ha(※)の氾濫が発生しました(開発局調べ)。
- ※ 本速報に記載されている数値や図表は令和6年7月31日現在の速報値であり、今後、変更となる可能性があります。

総降水量 (7月23日12時から25日0時)







札幌管区气象台 気象速報より



※河川区域を除く浸水面積であり、浸水範囲についてはP4～7を参照

○降雨の影響により、雨竜川の多度志水位観測所において「氾濫危険水位」を超え、令和5年洪水と同規模の高い水位を記録しました。また、下流の雨竜橋水位観測所でも「氾濫注意水位」を超える出水となりました。

雨竜川の降雨及び水位の状況




※最高水位のデータは10分間データです。
※本速報に記載されている数値や図表は令和6年7月31日現在の速報値であり、今後、変更となる可能性があります。

○雨竜川の氾濫により、^{ふか がわし}深川市をはじめ^{ちつぶ べつちよう}秩父別町や^{ぬま た ちよう}沼田町、^{ほろ か ない ちよう}幌加内町において、約20ha(※)の浸水被害が発生しました。現時点において家屋の浸水は確認されていません。(開発局調べ)




凡例：浸水箇所 ●

地理院地図





※河川区域を除く浸水面積
※本速報に記載されている数値や図表は令和6年7月31日現在の速報値であり、今後、変更となる可能性があります。

石狩川流域




雨竜川(直轄区間)の浸水被害状況について (2/4)

- 今回の浸水範囲は全体で4ページにまとめており、そのうちの2ページ目です。



雨竜川(直轄区間)の浸水被害状況について (3/4)

- 今回の浸水範囲は全体で4ページにまとめており、そのうちの3ページ目です。



雨竜川(直轄区間)の浸水被害状況について (4/4)

- 今回の浸水範囲は全体で4ページにまとめており、そのうちの4ページ目です。

