

いのちとくらしをまもる
防災減災

国道39号泉跨線橋のコンクリート床版の損傷について（第2報）

令和5年8月10日（木）7時5分頃、JR石北線を跨いでいる国道39号泉跨線橋でコンクリート床版の損傷を確認したため、片側交互通行を実施しておりますが、JR石北線の敷地内での緊急点検と落下防止の応急措置が完了し、本件によるJR石北線の運行への影響はなくなりましたので、お知らせいたします。

なお、国道の片側交互通行は引き続き実施しています。利用される皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

- ・発生箇所 国道39号 ^{きたみ}北見市 ^{いづみ}泉跨線橋（^{きたみ}北見市 ^{るべしべちやういづみ}留辺蘂町泉）
- ・確認日 令和5年8月10日（木）
 - ・7時5分に床版コンクリートの損傷を確認し、国道は片側交互通行を開始
 - ・15時00分 緊急点検及び落下防止応急措置を完了
- ・被害状況 第三者への被害なし
- ・緊急点検及び落下防止措置状況 別紙のとおり
- ・その他 JRの運行状況については、JR北海道のホームページをご覧ください。

最新の道路通行規制情報は、「道路情報提供システム」を御覧ください。

アドレス (<https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/pc/>)



その他、「北海道開発局道路情報」のTwitterでも情報提供しております。



国土交通省北海道開発局道路情報

Twitter 二次元コード

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部

道路整備保全課 課長 ^{よねや}米谷 ^{まなぶ}学 電話 0152-44-6573（内線381）

広報官 ^{いしい}石井 ^{よしと}義人 電話 0152-44-6793（直通）

網走開発建設部HP <https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/>



作業状況写真(緊急点検)



- ・床版コンクリート損傷部の確認、その他箇所は異常が無いことを確認。

作業状況写真(落下防止措置)



- ・床版コンクリート損傷部へ落下物防止ネットを設置。

作業完了写真(落下防止措置完了)



落下物防止ネット