

平成28年8月17日

管内通行止めの状況について（第1報）

台風7号による暴風雨の影響により、網走開発建設部では下記のとおり国道2路線2区間の通行止めを実施しておりますので、お知らせします。

記

22時30分現在の管内国道の通行止め区間は次のとおりです。

1. 十勝オホーツク自動車道（訓子府IC～北見西IC） L=12.1km
8月17日 19:20～ 解除未定（土砂流出のため）
2. 国道39号 上川郡上川町層雲峡温泉～北見市留辺蘂町富士見 L=34.2km
8月17日 20:00～ 解除未定（大雨による落石のおそれ）

※道路の通行規制情報はこちらを御覧ください。

「北海道地区道路情報」アドレス (<http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm>)

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部

道路計画課 課長 松久 浩 電話 0152-44-6510

広報官 村中 智晴 電話 0152-44-6793

網走開発建設部管内 国道通行止め状況

十勝オホーツク自動車道 (訓子府IC ~ 北見西IC)
 国道 39号 上川郡上川町層雲峡温泉 (KP= 67.2) ~ 北見市留辺薬町富士見 (KP=101.4)

12.1km 8月17日 19:20~ 通行止め
 34.2km 8月17日 20:00~ 通行止め



被災箇所 KP=67.3

十勝オホーツク自動車道
 L=12.1km
 17日19:20~

国道39号
 L=34.2km
 17日20:00~



【土砂流入規模】
 延長=約9m
 幅=約6m
 高さ=約1m

↑
至訓子府

↓
至北見

-----> 迂回路