Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成28年8月21日

管内通行止めの状況について(第4報)

平成28年8月20日からのオホーツク地方大雨の影響により、網走開発建設部では下記のとおり国道4路線5区間の通行止めを実施しておりました。

本日、天候の回復に伴い、別紙のとおり一<mark>部区間</mark>の通行止めを解除しましたので、お知らせします。

記

16時30分現在の管内国道の通行止め区間は次のとおりです。

1. 十勝オホーツク自動車道 (訓子府 I C ~ 北見 西 I C) L = 1 2. 1 km

8月20日17:00~ 解除未定(大雨のため)

8月21日14:00~ 訓子府 I C→北見西 I C (下り車線) のみ解除

2. 国道39号 上川郡上川町層雲峡温泉~北見市留辺蘂町富士見 L=34. 2km

8月20日17:00~ 解除未定(土砂流出のため)

3. 国道242号 置戸 町 緑 ~陸別 町 日宗 L=15. 8 k m

8月20日20:30~ 解除未定(路面冠水のおそれ)

8月21日16:30 解除

4. 美幌バイパス 高野 交差点~女満別 空港 I C L=8. 7 km

8月20日21:30~ 解除未定(大雨のため)

8月21日14:00~ 高野交差点~美幌IC 通行止め解除

美幌ⅠC→女満別空港ⅠC(下り車線)のみ解除

5. 国道242号 遠軽 町 生田原 安国 ~北見 市 留 辺 蘂 町 大富 L=31. 3km

8月21日7:30~ 解除未定(橋台背面洗掘のため)

※道路の通行規制情報はこちらを御覧ください。

「北海道地区道路情報」アドレス(http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm)

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部

道路計画課 課 長 松久 浩 電話 0152-44-6510

広 報 官 村中 智晴 電話 0152-44-6793

網走開発建設部管内 国道通行止め状況 赤文字が変更箇所 報道出 8月21日 14:00~ 上り車線通行止め(変更) 十勝オホーツク自動車道 訓子府IC (KP= 66.9) ~ 北.見.西IC (KP = 79.0)12.1km 上川郡上川町層雲峡温泉 (KP= 67.2) ~ 北見市留辺蘂町富士見 (KP=101.4)34. 2km 8月20日 17:00~ 通行止め 国道 39号 国道242号 (KP= 70.6) ~ 陸別町日宗 15.8km 置戸町緑 (KP = 86.4)8月21日 16:30 通行止め解除 (KP=186.4) ~ 女満別空港IC 美幌バイパス 美幌IC (KP=191.8)5. 3km 8月21日 14:00~ 上り車線通行止め(変更) 国道242号 遠軽町生田原安国 (KP= 24.5) ~ 北見市留辺蘂町大富 8月21日 7:30~ 通行止め (KP = 55.8)31.3km 被災箇所 KP=55.0 ≪迂回路≫ 【洗掘規模】 R39 延長=約1m 幅=約8.5m 興部町 並 紋別市 深さ=約3m ≪迂回路≫ R333→道道留辺蘂浜佐呂間線→R39 湧別町 美幌バイパス L=5.3km 242号 21日14:00~ L=31.3km 上土別町 日 TE KOS (変更) 21日7:30~ 十勝オホーツク自動車道 佐呂間町 1=12.1km 斜里町 20日17:00~ 21日14:00~(変更) 此布北16 愛別田 ≪迂回路≫ 道道置戸北見福野線 39号 →R39→道道北見白糠線 ≪迂回路≫ L=34.2km $R273 \rightarrow R450 \rightarrow R333 \rightarrow R242 \rightarrow R333 \rightarrow$ 20日17:00~ 道道留辺蘂浜佐呂間線 被災箇所 KP=100.0 弟子屈町 【土砂流出規模】 242号 延長=約80m L=15.8km SUD. 幅=約10m 陸別町21日16:30 高さ=約1.5m (解除) 標茶町 東中 町 衛鼻野鹿 中富良野町 ---> 迂回路