

平成9年8月出水・平成15年8月出水により旭第一頭首工が被災し、遡上障害が生じた。



貫気別川水系調査地点と構造物位置関係