

令和 8 年 7 月 24 日
函館開発建設部

しりべしとしべつがわ きたひやま

後志利別川・北檜山排水機場の故障対応について【第2報・終報】

しりべしとしべつがわ きたひやま

後志利別川・北檜山排水機場に設置されている2台の排水ポンプのうち1台の故障が確認され、稼働できない状況でしたが、令和8年7月24日（金）に復旧が完了しました。

しりべしとしべつがわ きたひやま

後志利別川・北檜山排水機場（毎秒1.5m³×2台設置）について、7月18日（土）からの降雨に伴い7月19日（日）午前7時15分より1台（1号ポンプ）運転開始しましたが、午前9時5分に油漏れが発生していることを発見し、急遽1号ポンプの運転を停止しました。

その後、復旧作業を進め、試運転を行い正常に動作することを確認するとともに、新たな油漏れが無いことを確認し、7月24日（金）に復旧が完了しました。

引き続き、地域における浸水被害の危険性の低減に努めてまいります。

【お詫び】

7月22日（水）の後志利別川・北檜山排水機場の故障と対応について【第1報】において、文中の地区名および排水機場名の語句に誤りがございました。

本報において語句を修正させていただきます。

（誤）北桧山排水機場 （正）北檜山排水機場

（誤）久遠郡せたな町北桧山区 （正）久遠郡せたな町北檜山区

今後誤りが無いよう努めてまいります。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部 今金河川事務所

河川課長 佐藤 豪 （電話番号 0137-82-0041）

国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部

施設整備課長 佐藤 信吾（電話番号 0138-42-7259）

函館開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/hk/>

