

道路の被災状況と対応

一般国道235号 慶能舞橋被災・復旧状況



慶能舞川の増水により橋台が倒壊し、落橋した慶能舞橋。一般国道は、台風10号の大雨の影響により、道路への土砂流入、路肩の崩落や落橋など大きな被害を受け、その被害箇所は6路線57箇所及びました。北海道開発局は、一般国道235号慶能舞橋落橋に対する応急組立橋（防災・技術センター保有）の架設や崩落した土砂の除去等を速やかに行い、一般国道の早期通行確保に努めました。



応急組立橋の架設状況




応急復旧完了



一般国道241号 足寄町上足寄 土砂崩落



一般国道235号 門別町字賀張 土砂崩落



一般国道の主な被害の状況

平成15年8月22日14時00分現在

図面番号	路線番号	地点区間名	延長(km)	通行規制		主な被害状況
				開始日時	解除日時	
①	241	足寄郡足寄町上足寄～同町旭町	18.8	8/9 15:55	8/10 14:30	土砂流入等 5箇所
②	235	沙流郡門別町字富川北～静内町字駒場	36.1	8/9 16:00	8/12 14:00	土砂流入等 11箇所、慶能舞橋1/4スパン落橋
③	274	沙流郡日高町大廳橋～上川郡清水町石山	33.3	8/9 17:40	8/11 0:00	土砂流入 15箇所
④	241	中川郡本別町美里別～足寄郡足寄町芽登	10.4	8/10 2:00	8/10 10:00	盛土崩壊等 6箇所
		その他	291.1	15路線	26区間	被災 3路線 19箇所
		合計	389.7	18路線	30区間	被災 6路線 57箇所

※一般国道235号慶能舞橋については、8月12日14:00緊急復旧終了、本復旧に向け調査中
 ※その他の被災箇所については、8月14日9:30までに、ほぼ復旧作業を完了



一般国道274号 日高町字千栄 土砂崩落



一般国道241号 本別町美里別 土砂崩落