



平成30年8月6日
帯広開発建設部

利別川での水質事故について

～利別川で塩酸の流出が確認されました～

本日、7時50分頃、ホロナイ川から利別川に塩酸が流出したことが確認されました。
流出の原因等については、現在調査中です。
河川の水質への影響については、現時点で確認されておりません。

発見日時 : 8月6日 7:50頃
発見場所 : 一級河川十勝川水系利別川左岸(本別町西美里別127番地22)
別紙のとおり
流出物 : 塩酸
流出の原因 : 調査中

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 (電話 0155-24-4102)

公物管理課 課長 松本 一紀 (内線 341)

公物管理課 上席管理専門官 米川 高広 (内線 373)

帯広開発建設部ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html>



