



平成30年8月7日
帯広開発建設部

利別川での水質事故について（第2報）

～水質検査の結果をお知らせします～

8月6日に利別川に流入するホロナイ川で発生した塩酸の流出事故について、水質検査を行った結果をお知らせします。

ホロナイ川と利別川の合流点を含む利別川の4か所で水質検査を行ったところ、全ての検査箇所ですべての水素イオン濃度（pH）が環境基準値内であることが確認されました。

帯広開発建設部では、引き続き関係機関と連携して、当該地のモニタリングを続けてまいります。なお、今後は状況に変化があった場合のみ、改めてお知らせいたします。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 （電話 0155-24-4102）

公物管理課 課長 松本 一紀（内線 341）

公物管理課 上席管理専門官 米川 高広（内線 373）

帯広開発建設部ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html>



水質調査箇所図

