

令和5年6月23日
帯広開発建設部

帯広排水機場における重油の流出について

～帯広排水機場から重油が漏れていることが確認されました～

本日、帯広市に所在する帯広排水機場の敷地内で重油が漏れていることが確認されました。現時点では施設敷地外や河川への流出は確認されていませんが、念のため排水機場の樋門周辺にオイルフェンスを設置しています。

詳細については、現在調査中です。判明し次第、改めてお知らせ致します。

- 1 確認日時： 6月23日（金） 8：30頃（配管からの重油の漏れを確認した時刻）
- 2 確認場所： 帯広市東12条南2丁目地先 帯広排水機場（別紙参照）
- 3 流出物： A重油（流出量は調査中）
- 4 流出原因： 詳細は調査中

【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

公物管理課長 市川 直也 （電話 0155-24-4102）

治水課長 矢部 健一郎 （電話 0155-24-4105）

帯広河川事務所長 久保 徳彦 （電話 0155-25-1294）

帯広開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html>

