



令和 5 年 6 月 3 0 日

帯 広 開 発 建 設 部

帯広排水機場における重油の流出について（第 4 報）

～ 重油浸透箇所の土砂撤去工事を実施しています ～

6 月 2 3 日に発生した帯広排水機場の敷地内における重油の流出について、本日 1 4 : 0 0 現在の対応状況をお知らせします。

1 事実関係

- ・ 流 出 場 所 : 帯広市東 1 2 条南 2 丁目地先 帯広排水機場
- ・ 流出物及び流出量 : A 重油 7 , 4 5 0 リットル (推定)
- ・ 被 害 の 有 無 : 現時点においても、施設敷地外や河川への流出は確認されていません。

2 時系列

- ・ 6 月 2 3 日 (金) 帯広排水機場の敷地内で重油の漏れを確認
(重油漏れ箇所は補修済み、排水機場は稼働可能に復旧済み)
- ・ 6 月 2 3 日 (金) ~ 継続中
土砂撤去等の重油回収作業
(6 月 3 0 日現在、大型土のう 9 7 袋分の土砂を撤去しました)
定期監視、オイルフェンス設置 (予防措置)
- ・ 6 月 2 9 日 (木) 排水機場の擁壁の継目から重油の染み出しが確認されたため、止水セメントによる対策を実施しています。
(施設敷地外や河川への流出は確認されていません)

3 今後の対応

6 月 2 3 日 (金) から重油が浸透した箇所の土砂撤去工事を実施しておりますが、更に工事を継続します。

また、引き続き定期的に監視するとともに、排水機場の樋門周辺のオイルフェンス設置を継続して行います。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

公物管理課長 市川 直也 (電話 0155-24-4102)

帯広開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html>

染み出し対策箇所



染み出し対策箇所の状況



土砂撤去の作業状況①



土砂撤去の作業状況②



オイルフェンス設置状況（予防措置）

