

平成23年 9月 7日

帯広開発建設部 広報官

電話 24-3193

内線 214・216

お知らせ

件名	十勝川水系音更川の堤防の一部浸食について（第1報）
----	---------------------------

お知らせ内容

当部が管理する音更川（河東郡音更町字東音更幹西1線地先）の堤防において、一部浸食する事象が発生しましたので、別紙のとおりお知らせします。

	所属	役職名	氏名	電話番号
問い合わせ	帯広開発建設部 治水課	課長	ミヤ ヒロシ 三宅 洋	0155-24-4105 (ダイヤルイン)
わせ先	帯広開発建設部 防災対策官	防災対策官	シバタ ヒサリ 柴田 久徳	0155-24-3194 (ダイヤルイン)

件名

十勝川水系音更川の堤防の一部浸食について

お知らせ内容

平成23年9月7日朝、一級河川十勝川水系音更川左岸、河東郡音更町字東音更幹西1線地先(KP2/18付近)の堤防において、一部浸食する事象が発生しました。


現在も事象が進行しているため、決壊の恐れがあり、午前11時15分から根固めブロックの投入等の応急復旧を実施しています。

堤防が危険な状況であるため、地域住民に対し音更町より避難指示が出されています。

早急な復旧に努めてさせていただきますので、ご理解とご協力をお願い致します。


- 堤防の一部浸食箇所 一級河川十勝川水系音更川左岸、河東郡音更町字東音更幹西1線地先(KP2/18付近)
- 浸食の規模 浸食延長 約113m 堤防天端幅5.5mの内の約4mが浸食(7日10時20分現在)
- 添付図 位置図、平面図、航空写真

位置図



音更町字東音更幹西1線地先

音 更 町



下流

上流

平面图



KP/18.2+113 0

113m

20m

KP/18.2