

令和 6 年 1 月 1 3 日
留 萌 開 発 建 設 部

しのめ
東雲排水機場における灯油流出について

～東雲排水機場敷地内から灯油が漏れていることが確認されました～

留萌市に所在する東雲排水機場の敷地内において、1月11日に油が流出していることが確認され、1月12日に同敷地内に設置していた工事現場事務所のタンクから灯油が漏れていることが判明しました。

現在、排水機場の樋門周辺にオイルマットを設置しています。

詳細については、現在調査中です。判明し次第、改めてお知らせします。

- 1 確認日時：1月11日（木）11：10頃
※巡視員が東雲1号樋門で少量の油の流出を確認した時刻
- 2 確認場所：留萌市東雲町1丁目66-1（別紙参照）
- 3 流出物：灯油（流出量は調査中）
- 4 流出原因：詳細は調査中
- 5 対応状況：1月11日にオイルマットを4か所（留萌川に合流する前のカモイワ川流末部等）に設置し留萌川への流出を防止

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部 電話 0164-42-2368

施設整備課 課 長 山本 章博（内線 411）

課長補佐 沼田 和久（内線 412）

留萌開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/rm/>

公式X（旧 Twitter）アカウント @mlit_hkd_rm



別 紙

