



令和6年11月29日
留萌開発建設部

しのめ

東雲排水機場における灯油流出について（第4報）

～流出した灯油の除去を終了します～

1月11日に発生した東雲排水機場の敷地内における灯油の流出について、本日14:00現在の対応状況をお知らせします。

1 事実関係

流出場所：留萌市東雲町1丁目66-1（別紙1参照）

流出物：灯油

流出量：940リットル（推定）

2 時系列

1月11日（木）11:10頃 東雲1号樋門において油の流出を確認（オイルマットを設置）

1月12日（金）15:30頃 工事現場事務所内の灯油タンクで灯油流出を確認

1月13日（土）以降 灯油流出範囲を調査（積雪下の地表面など）

2月7日（水） ボーリング調査を開始

3月18日（月） 灯油の除去作業を開始

3月26日（火） 灯油流出範囲を特定

4月20日（土）以降 地下水の水質が環境省の定める基準値等以下を確認

12月1日（日）以降 灯油の除去作業を終了（灯油分離槽の撤去）

3 灯油の除去作業

4月20日に地下水の水質が環境省の定める基準値等（水質汚濁に係る環境基準（人の健康の保護に係る項目）及び一般排水基準）を下回っており、出水期においても基準値等を超過することがなかったことから、12月1日以降、灯油の除去作業を終了します。

4 今後の対応

環境省の定める「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に準じ、年4回以上の地下水の水質測定を行い、基準値等に適合した状態を2年間（令和8年4月19日まで）継続して確認します。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部 電話 0164-42-2368

施設整備課 課長 尾崎 健一（内線 411）

課長補佐 齋藤 正典（内線 412）

留萌開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/rm/>

公式X（旧Twitter）アカウント @mlit_hkd_rm



別紙1



灯油分離槽 設置状況

東雲排水機場

至 深川

地理院地図
GSI Maps