

令和7年8月18日  
稚内開発建設部

## 管内国道の通行止めについて（第2報）

令和7年8月17日、国道40号幌富バイパスにおいて土砂流出が発生したため、稚内開発建設部では、下記のとおり国道1路線1区間の通行止めを実施しておりますのでお知らせいたします。

8月18日15時00分現在、被災箇所について、現地調査が完了し、応急対策を開始しています。通行止め解除の見通しについては未定ですが、状況が分かり次第改めてお知らせいたします。

道路利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

8月18日（月）15時00分現在の稚内開発建設部における国道の通行止め区間について

### ① 国道40号幌富バイパス

- 1) 通行止め区間: 幌延<sup>ほろのべ</sup>IC～豊富<sup>とよとみ</sup>サロベツIC(上下線) L=12.2km
- 2) 通行止め日時: 8月17日(日)8時43分～解除未定
- 3) 通行止め理由: 土砂流出のため
- 4) 迂回路: (幌延IC)～国道40号～道道84号豊富浜頓別線～(豊富サロベツIC)

L=18.7Km

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「道路情報提供システム」<http://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/>



※国道の通行止めに関する情報はXでもお知らせしています。

「稚内開発建設部 道路情報 X」[https://x.com/hkd\\_mlit\\_roadwk](https://x.com/hkd_mlit_roadwk)



「稚内開発建設部 X」[https://x.com/mlit\\_hkd\\_wk](https://x.com/mlit_hkd_wk)



【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部

道路整備保全課長

萩野<sup>ひろあき</sup> 博紹

(電話 0162-33-1159)

広報官

金子<sup>かねこ</sup> 博史

(電話 0162-33-1184)

稚内開発建設部ホームページ

<https://www.hkd.mlit.go.jp/wk/>

稚内開発建設部



被災状況



現地調査状況

