

平成28年10月21日

## 旭川開発建設部士別東2条宿舎の灯油漏れについて

平成28年10月21日（金）11時15分頃、旭川開発建設部士別東2条宿舎において、灯油漏れが発生しましたが、市役所、消防署の立会の下で調査をした結果、周辺への影響等がないことを確認しました。

今後、灯油タンク周辺の掘削及び土の入れ替え作業を実施予定です。

## 記

- 1 確認日時 平成28年10月21日（金）11時15分頃
- 2 発生場所 士別東2条宿舎（士別市東2条北8丁目）
- 3 灯油漏れの状況 士別東2条宿舎に設置した家庭用灯油管の加圧試験を実施したところ、灯油漏れが確認された。想定流出量は約150リットル。
- 4 対応状況
  - ・平成28年10月21日（金）
  - (1) 12時00分 管の漏れ箇所を修理（管交換済み）
  - (2) 13時40分 消防署、市役所及び振興局に連絡
  - (3) 14時50分 市役所、消防署の立会の下で調査を実施し、周辺への影響等がないことを確認

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部

経理課 課長 宮崎 祐治 (0166-32-1954)

経理課 課長補佐 森岡 基見 (0166-32-1956)



士別市東2条宿舍

口座名	士別東2条宿舍	索引号	12~5~154	図面番号	1-1
所在	士別市東2条北8丁目	図面の名称	案内図	縮尺	1:10,000
調査年月日	平成11年 10月22日	調査者	官職又は資格	氏名	