

## 国道229号 八雲町熊石鮎川町

### 土砂崩れに伴う倒木による通行止めについて（第2報）

令和4年6月29日11時35分頃、国道229号八雲町熊石鮎川町において、土砂崩れに伴う倒木が発生したことから、二海郡八雲町熊石鮎川町～二海郡八雲町熊石鮎川町のL=約0.8kmにおいて、通行止めを実施しております。

周辺道路状況を確認した結果、迂回路を以下のとおり設定しましたのでお知らせします。

現在、復旧対応の検討を進めており、通行止め解除の見通しがわかり次第、あらためてお知らせいたします。

当該区間を利用される皆様には大変御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

6月29日（水）16時00分現在の函館開発建設部管内の通行止め区間は以下のとおりです。

- 通行止め区間 国道229号 二海郡八雲町熊石鮎川町～二海郡八雲町熊石鮎川町  
L= 0.8km  
通行止め日時 令和4年6月29日（水）12時00分～解除未定  
通行止め理由 土砂崩れに伴う倒木のため  
迂回路 国道229号～道道八雲北檜山線～国道5号～道道八雲厚沢部線～  
国道227号～国道229号

（その他通行止め区間）

- 通行止め区間 国道277号 二海郡八雲町雲石峠～二海郡八雲町鉛川  
L=22.5km  
通行止め日時 令和4年6月29日（水）9時30分～解除未定  
通行止め理由 大雨による落石の恐れ  
迂回路 国道277号～国道229号～国道227号～道道八雲厚沢部線～  
国道5号～道道八雲北檜山線

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「北海道地区道路情報」 <http://info-road.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/>

【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局

函館開発建設部

広報官

ふくしま  
福島

しの  
志乃

(0138) 42-7702 (内線 216)

道路計画課長

たけだ  
武田

ゆうすけ  
祐輔


(0138) 42-7614 (内線 351)

函館開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/hk/>



# 函館開発建設部管内通行止め箇所図

令和4年6月29日(水)16:00現在



<p>通行止め① の迂回路</p>	<p>一般国道229号 二海郡八雲町熊石鮎川町～同町熊石鮎川町 L=0.8km(KP=257.9~KP=258.7)</p> <p>八雲町熊石鮎川町 ↔ R229 34.7km せたな町愛知 道道42号交点 ↔ 道道42号 41.0km 八雲町立岩 R5交点 ↔ R5 28.1km 八雲町落部 道道67号交点 ↔ 道道67号 41.7km 厚沢部町本町 R227交点 ↔ R227 6.4km 江差町柳崎 R229交点 ↔ R229 35.7km 八雲町熊石鮎川町</p>
<p>通行止め② の迂回路</p>	<p>一般国道277号 二海郡八雲町雲石峠～同町鉛川 L=22.5km(KP=5.3~KP=27.8)</p> <p>八雲町雲石峠 ↔ R277 5.3km 八雲町熊石鮎川町 R229交点 ↔ R229 35.6km 江差町柳崎 R227交点 ↔ R227 6.4km 厚沢部町本町 道道67号交点 ↔ 道道67号 41.7km 八雲町落部 R5交点 ↔ R5 28.1km 八雲町立岩 道道42号交点 ↔ 道道42号 7.3km 八雲町鉛川</p>

# 国道229号 八雲町熊石鮎川町 被災状況 (土砂崩れに伴う倒木のため)

被災箇所全景



被災状況

