

平成28年8月26日

平成28年8月20日からの大雨に伴う釧路開発建設部の 対応について【第12報】

～釧路川左岸（62.4k付近）で河岸洗掘を確認しました～

釧路川水系 釧路川 左岸 62.4k付近（北海道川上郡弟子屈町）において、8月20日からの大雨に伴う出水の影響により河岸洗掘が発生し、高水敷河岸が堤防に近接していることを確認したため、洗掘防止の応急対策を実施しています。

水系名 釧路川

河川名 釧路川

洗掘場所 川上郡弟子屈町熊牛地区（釧路川K P 62.4付近左岸）

洗掘状況 8月20日からの大雨による出水の影響により高水敷の河岸が洗掘

応急対策 堤防から河岸までの距離は30m程度ありますが、予防的な処置として河岸洗掘箇所に根固ブロックを投入し、洗掘の進行を防止します。

平成28年8月26日（金）7時現地着手

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部

治水課 治水課長 渡邊 和好 電話：0154-24-7250（内線3291）

治水課 課長補佐 梅木 幸治 電話：0154-24-7250（内線3292）

位置図

高水敷河岸洗掘発生地点
北海道川上郡弟子屈町(釧路川左岸62.4k付近)



熊牛築堤

釧路川

