

平成28年8月22日

平成28年8月20日からの大雨に伴う釧路開発建設部の 対応について【第5報】

～釧路川左岸堤防（46k付近）の法面亀裂発生箇所の応急対策が完了しました～

平成28年8月22日（月） 午前5時00分

釧路川水系 釧路川 左岸 46k付近（北海道川上郡標茶町）開運橋下流左岸地先で発見された堤防法面の亀裂発生箇所の応急対策を完了しました。

応急対策の実施状況等は別紙資料のとおりです。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部

治水課 治水課長 渡邊 和好 電話：0154-24-7250（内線3291）

治水課 課長補佐 梅木 幸治 電話：0154-24-7250（内線3292）

位置図

堤防法面亀裂発生地点
北海道川上郡標茶町(釧路川左岸4.6km付近)





位置図(詳細)

堤防法面亀裂発生
応急対策実施箇所

標茶町役場

富士(五)

駒ヶ丘公園

吊盤橋

常盤(九)

平和(四)

平和(五)

川上(十)

川上(五)

旭(四)

旭(三)

平和(六)

川上(三)

開運橋

釧路川

平和(七)

川上(八)

開運(八)

開運(六)

開運(七)

開運(一)

開運(五)

平和(八)

標茶駅

富士(一)

平和(九)

桜(二)

麻生(一)

麻生(三)

釧路川

桜(十)


桜(九)

桜(四)


麻生(二)

才五子

亀裂発生箇所図



応急対策標準断面図



亀裂発生状況



応急対策の完了状況(全景)



災害協定業者による応急対策実施状況



シート張り作業状況



夜間照明の状況(北海道開発局所有)



大型土のう設置作業状況



大型土のう設置作業状況