

平成28年11月8日
北海道開発局

**【お願い】 占冠 IC 及び十勝清水 IC 付近でのUターンはしないで
ください**

- 台風10号の大雨により国道38号及び274号が被災したことを受けて、国道通行止め区間の迂回路として道東道占冠 IC ~音更帯広 IC(10/14からは十勝清水 IC)間を利用できるよう、北海道開発局から東日本高速道路株式会社北海道支社に要請し、9/1から代替路(無料)措置を実施しております。
- 既に国道38号狩勝峠が復旧(9/11)しておりますが、国道274号を利用して道央と道東を往来していた方々にとって、国道38号では長距離の迂回となることに配慮し、北海道開発局から東日本高速道路株式会社北海道支社に代替路(無料)措置の継続を要請し、現在に至っております。
- このような中、本来の迂回とは異なる利用(道東道走行車両が占冠 IC 及び十勝清水 IC で一旦料金所を出て、再度道東道に入り直す行為(Uターン))やこれに起因する事故が発生しています。
- これを受けて、北海道開発局では、道路中央部へのラバーポールの設置、注意看板の設置など、Uターンが発生しないよう対策に取り組んでまいりました。10/15に対策を実施して以降は、Uターン数、交通事故とも減少してきておりますが、完全な解決には至っていません。IC沿線地域の方々からは、危険なUターンによる事故を心配する声もいただいているところです。
- 北海道開発局では、ラバーポールの増強、監視員の配置、Uターン遠慮を促すチラシの配布など、引き続き対応策を講じ、Uターン車両がなくなるよう取り組んでまいります。道東道をご利用になる皆様におかれましても、今回の代替路(無料)措置の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

【問合せ先】	国土交通省 北海道開発局	電話(代表) 011-709-2311
	建設部 道路計画課 課長補佐	中島 燈(内線 5356)

占冠IC・十勝清水IC^{付近}

Uターンやめて！

国道274号通行止めのため、道東道占冠IC～十勝清水IC間を代替路（無料）措置区間としております。この区間を通過する方が占冠IC・十勝清水ICで降り、すぐに国道上でUターンをすることは**大変危険な**ので**ご遠慮願います**。

危険

Uターン車両が道路をふさいでいる！



危険なUターンを無くすため、IC付近の国道では中央分離帯の設置や監視員の配置などUターン防止対策に取り組んでいます。



占冠IC付近概略MAP



十勝清水IC付近概略MAP



▼ 道路通行止めなどの最新情報は、下記のURLまたはQRコードでご確認ください。



北海道地区 道路情報 HP
<http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/>



ドラぷら HP
<http://www.driveplaza.com/>

