



「世界の北海道」を目指して  
—北海道総合開発計画—



ウポポイ

NATIONAL AINU MUSEUM and PARK  
民族共生象徴空間

北海道白老町に 2020 OPEN!

令和元年 9 月 20 日  
帯広開発建設部

## 利別川における水質事故の発生について

～重油が利別川に流出していることが確認されました～

本日、本別町に所在する製糖工場から重油が利別川支川のホロナイ川（北海道管理区間）を經由して利別川（国管理区間）に流出する水質事故が発生しました。

国等関係機関では、発生源下流にオイルフェンスを設置し、重油の流出防止に努めています。流出原因の詳細及び河川水質への影響や範囲については、現在調査中です。

- 1 確認日時： 9月20日（金） 9：30頃（利別川への重油流出を確認した時刻）
- 2 確認場所： 一級河川十勝川水系利別川左岸（本別町西美里別127番地22地先）  
（別紙参照）
- 3 流出物： C重油（水に運ばれて下流へと流出する可能性があります）
- 4 流出原因： 製糖工場の重油タンクから工場内敷地を經由しホロナイ川に重油が流出したものの  
（詳細は調査中）

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 （電話 0155-24-4102）


公物管理課 課長 松本 一紀（内線 341）

公物管理課 上席管理専門官 米川 高広（内線 373）

帯広開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html>



別紙



地理院地図(電子国土Web)